




SZCZEGÓŁ "A"



SZCZEGÓŁ "B"



SZCZEGÓŁ "C"



Uwaga:
Dokładne kształt i wymiary należy pobrać z natury.
Elementy więzby dachowej nie wykazujące znacznej korozji należy oheblować i zaimpregnować.
Elementy znacznie skorodowane należy wymienić na nowe drewniane w wymiarach i kształtach identycznych jak dotychczasowy element.
Elementy drewniane należy zaimpregnować FOBOSEM M-4 przez smarowanie dwukrotnie

<div>PROJ-REM</div> <div>Paulina</div> <div>Drewek- Józełak</div> <div>ul. Poczłowa 2/9</div> <div>86-300 Grudziądz</div> <div>tel: 501-164-022</div>	OBIEKT: ODNOWA ZDEGRADOWANEGO WIELORÓDZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO		
	ADRES:	UL. Pańska 23 w Grudziądzu	SKALA: 1:10
	INWESTOR:	MPGN Sp.żo.o.	DATA:
	TEMAT:	•: & ^* 5y 4 [\ ! " \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\ ! " \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @	09/2011
	Projektant:	Nr upraw.	Podpis
	mgr inż Paulina Drewek-Józełak	KUP/0037/ /ZOOK/06	Rys.nr.
			22