


~ 50 ~ 50

NAPRAWA SPĘKAŃ PIONOWYCH– TECHNOLOGIA WYKONANIA:

- skucie tynku w obrębie uszkodzenia (50cm po obu stronach) i oczyszczenie muru z resztek zaprawy ,
- w miejscach występowania spękań wykuć w spoinach (w co drugiej spoinie) na głębokość 4 cm ,
- osadzić pręty $\varnothing 8$ l= \sim 100cm,
- wypełniając spoiny zaprawą TEN 10 – ATLAS,
- zamontowanie siatki Ledóchowskiego
- wykonanie natrysku cementowego marki M-10

ZESTAWIENIE STALI

Numer Poz.	Element	Przekrój mm	Długość m	Ilość szt.	Długość łączna m	Ciężar jedn. kg	Ciężar razem kg
Poz. 1.	—	$\varnothing 8$	1,00	86	86,00	0,395	33,97
Poz. 2.		50x10	0,15	30	4,50	3,93	17,69
RAZEM kg:							51,66



NAPRAWA SPĘKAŃ W OBRĘBIE NADPROŻY– TECHNOLOGIA WYKONANIA:

- skucie tynku w obrębie uszkodzenia i oczyszczenie muru z resztek zaprawy ,
- w miejscach występowania spękań w nadprożu wbić w spoinach co ok. 20cm kliny stalowe z płaskowników 50x10x150, wypełniając spoiny zaprawą TEN 10 – ATLAS,
- powyżej nadproża naprawa według "Naprawa spękań pionowych"
- zamontowanie siatki Ledóchowskiego
- wykonanie natrysku cementowego marki M-10

UWAGA:

- pręty $\varnothing 8$ ze stali A-0 St0S
- powierzchnia naprawianych spękań \sim 13,10m²
- ilość nadproży ze spękanym tynkiem – 6szt.

InterBUD Biuro Obsługi Budownictwa i Nieruchomości Olgerd Nagórski ul. Piłsudskiego 20 86-300 Grudziądz tel/fax (56)46233-31	OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		SKALA:
	LOKALIZACJA:	ul. Długa 6 / Murowa 43, 86-300 Grudziądz		1:20
	INWESTOR:	M.P.G.N. Sp. z o.o. w Grudziądzu		DATA:
	ADRES:	ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz		9/2013
	TEMA:	NAPRAWA SPĘKAŃ		
	Projektant:	Nr upraw.	Podpis	Rys.nr.
	mgr inż. Olgerd Nagórski		568/71-Bg	
				7