



#### LEGENDA:

- ściana od strony podwórza
- A
  - zorwanie tapet
  - naprawa spękanej ściany
  - wykonanie tynku cem-wap. kat.3 w miejscach szycia ścian
  - gładź szpachlowa na całej powierzchni ściany
  - tapetowanie
- B
  - zorwanie tapet
  - gładź szpachlowa na całej powierzchni ściany
  - tapetowanie

**UWAGA:**  
Z uwagi na naprawę spękań ściany od strony podwórza, przewiduje się remont ścian lokali mieszkalnych, przylegających do przedmiotowej ściany.  
Naprawie podlega wykończenie powierzchni ścian i sufitów pomieszczeń.  
Zakładano 100% tynków do skucia, wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych, gładzi i warstwy malarskiej / ułożenie tapet.

<b>ALPRO</b> Biuro Projektowe Aldona Jurczyk ul. Stanisława Skarżynskiego 3D/6 80-463 Gdańsk tel. 508-156-251		Inwestor: <b>Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.</b> <b>ul. Ciepła Skłodowskiej 5-7 86-300 Gduziądz</b>	Nr umowy: <b>1128/6/15/BZP/2017</b>
Projektant: mgr inż. Aldona Jurczyk nr ew. POM/0128/POOK/11		Data: 09.2017	Podpis:
Tytuł rys.: <b>FRAGMENT LOKALI MIESZKALNYCH - INWENTARYZACJA</b>		Skala: 1:100	Nr rys.: 7