


UWAGI!

Ze względu na zły stan niektórych połączeń przewiduje się konieczność naprawy-wzmocnienia ok. 40-50% procent połączeń w całym budynku (krokwie podłogowe z krokwiami kalenicowymi oraz kalenicowymi oraz połączeń krokwie z płatwiami).

Przewiduje się wymianę więźby dachowej w 30-40%.

Podczas prac remontowych i odkrycia całej konstrukcji należy sprawdzić stan wszystkich elementów. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego należy wymienić dany element.

INWESTOR:		Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami sp. z o.o	
		ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz	
OBJEKT:		Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Karabinierów 6a w Grudziądzu	
LOKALIZACJA:		ul. Karabinierów 6a	
		Biuro Projektowe Budownictwa "PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński ul. Chemików 115/20, 86-300 Grudziądz tel. kom. 607-820-777, tel./fax. 650 643 85 60 e-mail: psbud@interia.pl	
NAZWA RYSUNKU: - Schemat elementów konstrukcji do wymiany bzdą wzmocnienia		SKALA: 1:100	BRANŻA: Budowlana
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEN	SPECIALNOŚĆ
PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr Świrzyński	KUP/O130/PWOK/09	budowlana
OPRACOWANIE:	Jakub Ślupski		
FAZA:		DATA:	NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		01.2014	113