


DFC>9?HB5DF5K '=K NAC7B-9



SZCZEGÓŁ TYP "A"



~ 90

SZCZEGÓŁ "A"

- skucie tynku w obrębie uszkodzenia , oczyszczenie muru z resztek zaprawy ,
- w miejscach występowania spekań wykuć w spoinach bruzdy (w co drugie spoinie) na gł. 4 cm ,
- osadzić pret f 8 l=~90cm, wypełniając spoiny zaprawą TEN 10 - ATLAS,
- zamocowanie siatki Ledóchowskiego,
- wykonanie natrysku cementowej marki M-10

ZESTAWIENIS STALI - typ A

Lp	pret	długość	ilość	ciężar
1	fi 8	90 cm	~28 szt	3,5kg
RAZEM ciężar				3,5kg

LEGENDA:

- naprawa- szczegół "A"
 - odtworzenie brakujących ornamentów według wzoru istniejącego i przemurpowanie uszkodzonych fragmentów attyki
 - oczyszczenie zmuśzanej cegły i spoin , wypełnienie spoin zaprawą cementowo - wapienną
 - skucie uszkodzonych i odparzonych tynków i naprawa tynki renowacyjne Atlas Złoty Wiek
- Należy przy rozstawionych rusztowaniach ocenić stan pozostałych tynków.

UWAGA DOTYCZY SZCZYTÓW :

- oczyszczenie zmuśzanej cegły i spoin , wypełnienie spoin zaprawą cementowo - wapienną
 - splecie ralki na odniomurze siatką rabitza i obrzutka z zaprawy murarskiej TEN 10
 - ocieplenie szczytów wełną mineralną gr 6 cm i wykonanie tynków renowacyjnych Atlas Złoty Wiek
- Należy przed rozstawieniem rusztowania dachu przyległego budynku wykonać projekt montażowy zgodnie z obowiązującymi Normami i przepisami.

PROJ-REM Paulina Drewek- Józefiak ul. Pocztowa 2/9 86-300 Grudziądz tel: 501-164-022	OBIEKT:	ODNOWA ZDEGRADOWANEGO WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO	
	ADRES:	UL. Pańska 23 W Grudziądzu	SKALA: 1:100
	INWESTOR:	MPGN Sp. z o.o.	DATA: 09/2011
	TEMAT:	elewacje- naprawa i wzmocnienia	
Projektant:		Nr upraw.	Podpis
mgr inż. Paulina Drewek - Józefiak		KUP/0037/ /ZOOK/06	3