

Grudziądz, dnia 19.01.2016r.

Odpowiedź na zapytania Wykonawcy z dnia 13.01.2016r

Dotyczy: postępowania przetargowego na: Budowa 2 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych Nr 9 i 10 z infrastrukturą techniczną na O/M Nowe Tarpno przy ul. Stachury w Grudziądzu

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane w dniu 13.01.2016r. zapytania od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie: Budowa 2 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych Nr 9 i 10 z infrastrukturą techniczną na O/M Nowe Tarpno przy ul. Stachury w Grudziądzu.

I. Dotyczy budynku Nr 9

1 pytanie

W pozycji kosztorysowej występuje ilość stali 22260kg według dokumentacji zestawienie stali wynosi 23516,89 kg, proszę o podanie prawidłowej ilości.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego zamiennie zbiorcze zestawienie stali zbrojeniowej, po zmianach łączny ciężar stali dla bud. wynosi - 24 671,71kg z wyłączeniem wiersza nr 07 (mur oporowy: fi 8mm-190,92kg i fi 12mm-1066,90kg).

2 pytanie

W pozycji kosztorysowej zbrojenie filigranu wynosi 7455kg według dokumentacji zestawienie stali wynosi 9526,92 kg, proszę o podanie prawidłowej ilości.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z korektą rysunków ilość stali zbrojeniowej dla stropu filigran należy przyjąć do wyceny 8858,46 kg - załączono zamiennie zbiorcze zestawienie stali zbrojeniowej.

3 pytanie

W pozycji kosztorysowej powierzchnia filigranu wynosi 681,42m² według dokumentacji zestawienie powierzchni wynosi 732,84m², proszę o podanie prawidłowej ilości.

Odpowiedź Zamawiającego

Powierzchnia stropów filigran pozostaje bez zmian i wynosi 681,42m².

4 pytanie

W pozycji kosztorysowej ilość dodatkowego zbrojenia stropu RECTOR wynosi 7450 kg według dokumentacji zestawienie stali wynosi 4546,60kg, proszę o podanie prawidłowej ilości.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z korektą rysunków ilość stali zbrojeniowej dla stropu RECTOR należy przyjąć do wyceny 3750,40 kg (wg zbiorczego zestawienia stali jest 11200,40kg minus poz.41 w ilości 7450,00 = 3750,40kg). Załączono zamiennie zbiorcze zestawienie stali zbrojeniowej.

5 pytanie

W pozycji kosztorysowej powierzchnia stropu RECTOR wynosi 1637,25m² według dokumentacji zestawienie powierzchni wynosi 1819,84m², proszę o podanie prawidłowej ilości.

Odpowiedź Zamawiającego

Powierzchnia stropów RECTOR pozostaje bez zmian i wynosi 1637,25m².

II. Pytania dotyczące budynku Nr 10**1 pytanie**

W pozycji kosztorysowej występuje ilość stali 19900kg według dokumentacji zestawienie stali wynosi 20866,18kg, proszę o podanie prawidłowej ilości.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego zamienne zbiorcze zestawienie stali zbrojeniowej, po zmianach łączny ciężar stali dla bud. wynosi - 21755,43kg z wyłączeniem wiersza nr 08 (mur oporowy: fi 8mm-163,68kg i fi 12mm-801,56kg).

2 pytanie

Brak w pozycji kosztorysowej dodatkowego zbrojenia filigranu według dokumentacji zestawienie stali wynosi 9526,92kg, proszę o podanie prawidłowej ilości.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z korektą rysunków ilość stali zbrojeniowej dla stropu filigran należy przyjąć do wyceny 6818,63 kg - załączono zamienne zbiorcze zestawienie stali zbrojeniowej.

3 pytanie

W pozycji kosztorysowej powierzchni filigranu wynosi 524,51m² według dokumentacji zestawienie powierzchni wynosi 573,48m², proszę o podanie prawidłowej ilości.

Odpowiedź Zamawiającego

Powierzchnia stropów filigran pozostaje bez zmian i wynosi 524,51m².

4 pytanie

Brak pozycji kosztorysowej ilości dodatkowego zbrojenia stropu RECTOR według dokumentacji zestawienie stali wynosi 4530,95 kg proszę o podanie prawidłowej ilości.

Odpowiedź Zamawiającego

Zbrojenie przypodporowe wraz z siatką zgrzewaną dla stropów RECTOR uwzględnić w poz. 39 w ilości 11380,45 kg.

5 pytanie

W pozycji kosztorysowej powierzchnia stropu RECTOR wynosi 1637,91m² według dokumentacji zestawienie powierzchni wynosi 1812,38m² proszę o podanie prawidłowej ilości.

Odpowiedź Zamawiającego

Powierzchnia stropów RECTOR pozostaje bez zmian i wynosi 1637,91m².

III. Proszę o podanie izolacyjności akustycznej oraz dokładne parametry drzwi wejściowych tj. klasa antywłamaniowa, do lokali mieszkalnych w budynkach nr 9 i 10.

Odpowiedź Zamawiającego

Drzwi wejściowe do mieszkań wycenić zgodnie z projektem o izolacyjności akustycznej 25dB i klasie antywłamaniowej C, /rys. A9.11 i A10.11/.

IV. Według przedmiaru należy wykonać nawierzchnię elastyczną z tworzyw sztucznych grubości 4 cm natomiast dla urządzenia LUDOPARC PEMBA wysokość swobodnego upadku (HIC) wynosi 165 cm i przed upadkiem z takiej wysokości zabezpiecza nawierzchnia o grubości 50 mm. Proszę o podanie prawidłowej grubości nawierzchni.

Odpowiedź Zamawiającego

Grubość nawierzchni elastycznej placu zabaw przyjąć zgodnie z wymaganiami wybranego producenta /5cm/.

V. W dokumentacji elementy zabawowe placu zabaw powinny być wykonane z elementów stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo. Podane elementy w dokumentacji według wskazanego producenta tj. LUDOPARC: Pemba, Chapo, Uno wykonane są ze stali nierdzewnej. Które elementy zabawowe należy ująć w kosztorysie?

Odpowiedź Zamawiającego

Przyjąć elementy zabawowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Zenon Różycki



