



STUDZIENKA PRZY OKNIE PIWNICZNYM


RZUT POZIOMY



1. Obudowa okien piwnicznych z betonu gr. 15 cm
– naprawa studeńnek betonowych : warstwa zczepna ATLAS ADHER, siatka rabitzta i naprawa ATLAS FILER gr 1,5cm
 2. Krata stalowa z płaskowników stalowych
- oczyścić szczerbkę stalową i pomalować farbą do stali

PRZEKŁÓJ 1 – 1



<div style="text-align: center;"> Paulina Drewek – Józefiak ul. Pocztowa 2/9 86–300 Grudziądz tel. 501–164–022</div>					
OBIKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY				
ADRES:	UL.CHEŁMIŃSKA 156–158 86–300GRUDZIĄDZ			SKALA:	
INWESTOR:	MPGN SP.ZO.O.			1:20	
ADRES:	86–300 GRUDZIĄDZ UL. MICKIEWICZA 19			DATA:	
TEMAT:	studzienka piwniczna			06/2012	
Projektant:	Nr upraw.	Podpis	Rys.nr.		
mgr inż. Paulina Drewek – Józefiak	KUP/0037/ZOOK/06			24	