



- Drzwiczki drewniane należy odtworzyć zgodnie ze stanem pierwotnym
- Balustrade należy wykonać z rur kwadratowych RK 30x30x3 mm.
- Zamknięcie: na klódkę



foto. Aktualny stan drzwiczek

INWESTOR: <b>Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami</b> <b>ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz</b>				
OBIEKT: <b>Remont konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego</b> <b>budynku mieszkalnego przy ul. Al. 23 Stycznia 2A w Grudziądzu</b>				
LOKALIZACJA: <b>Al. 23 stycznia 2a, Grudziądz</b> <b>DZ. NR 60/2 OBR. 048</b>				
		<b>Biuro Projektowe Budownictwa</b> <b>"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński</b> ul. Chełmińska 115/20, 86-300 Grudziądz tel kom. 607-820-777, tel/fax. (56) 643 85 60 e-mail: psbud@interia.pl Pracownia: ul. Chełmińska 115/20, 86-300 Grudziądz		
		NAZWA RYSUNKU: <b>Zabezpieczenie drzwi od wewnątrz</b>	SKALA: <b>1:20</b>	BRANŻA: <b>Budowlana</b>
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr ŚWIRZYŃSKI	KUP/0130/PWOK/09	budowlana	
OPRACOWAŁ:	inż. Dawid Konowski	-	-	
FAZA: <b>PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY</b>			DATA: <b>11.2015</b>	NR ARKUSZA <b>B4</b>