

Wykaz numer 3 - załącznika nr 12 do SIWZ : Wykaz budynków Zamawiającego (MPGN) wraz z danymi zamieszczonymi na arkuszu kalkulacyjnym (arkuszu oszacowania ryzyka) Wykonawcy.

LP.	ADRES	POW. UŻYTK.	ROK BUDOWY	KLASA	Liczb a lokali mies zkaln ych	Liczb a lokali użytk owyc h	WARTOŚĆ DO UBEZPIECZENIA	WARTOŚĆ ZŁ/M2	Stawka w % za 12 m-cy	Składka w PLN za 12 m-cy	Ściany konstrukcyjne *	Dach **	Data aktualnego protokołu z okresowego (pięcioletniego) przeglądu stanu technicznego obiektu TAK/NIE	Ocena stanu technicznego budynku i instalacji według protokołu, zalecenia	Ochrona odgromowa na obiekcie TAK/NIE (data wykonania badan, uwagi do instalacji)	Data wykonania badań rezystancji izolacji przewodów elektrycznych, uwagi	Data wykonania badań skuteczności ochrony przeciwpożarow ej, uwagi	Instalacja grzewcza***	Instalacja hydrantó w wewnętrz nych TAK/NIE termin badania wydajnoś ci hydrantó	Instalacja hydrantów zewnętrz nych TAK/NIE data wykonania	Data wykonania badania instalacji kominowej	inne zabezpie czenia p- poż.	Zabezpiecz enia przeciw kradzieżow e	Ochrona* ***	Instrukc ja bezpiec zeństwa pożarow ego data aktualiz acji	Liczba gaśnic i termin wykonania przeglądów
1	WĄSKA 25	793,80	1951	II	12	1	476 280,00	600,00			murowane z cegły	papa+dachówka na drewnie	5.12.2010	stan średni,renowacja elewacji	nie	31.05.2010	31.05.2010	piece kaflowe	nie	nie	6.05.2011	nie	nie	nie		
2	BRZEŻNA 10	417,78	1890	II	9	0	626 670,00	1 500,00			murowane z cegły	drewniany, papa	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	09.2010	09.2010	piece	NIE	NIE	07.04.2011					
3	BRZEŻNA 10A	259,59	1890	II	10	0	389 385,00	1 500,00			murowane z cegły	drewniany, papa	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	09.2010	09.2010	piece	NIE	NIE	07.04.2011					
4	CHELMIŃSKA 73-LOK. UŻYTK.	20,40	1880	II	0	1	9 180,00	450,00			murowane z cegły	drewniany, papa	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	09.2010	09.2010	piec	NIE	NIE	07.2011					
5	BYDGOSKA 21	673,00	1928	II	18	0	1 211 400,00	1 800,00			murowane z cegły	drewniany, blachodachówka	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji	TAK, z 09.2010	09.2010	09.2010	piece	NIE	NIE	18.04.2011					
6	CEGIELNIANA 7	131,19	1911	II	4	0	157 428,00	1 200,00			murowane z cegły	drewniany, papa	28.03.2011	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	24.02.2011	24.02.2011	piece	NIE	NIE	26.04.2011					
7	CHELMINSKA 57	1 302,25	1890	II	20	1	1 367 362,50	1 050,00			murowane z cegły	drewniany, papa+dachówka	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	09.2010	09.2010	piece	NIE	NIE	07.2011					
8	CHELMINSKA 61LOK.UŻYTK.1	89,68	1890	II	0	1	26 904,00	300,00			murowane z cegły	drewniany, papa	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	09.2010	09.2010	piec	NIE	NIE	07.2011					
9	CHELMINSKA 63	304,34	1870	II	7	1	319 557,00	1 050,00			murowane z cegły	drewniany, papa	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	09.2010	09.2010	piece	NIE	NIE	07.2011		domofon			
10	CHELMINSKA 73A	490,90	1880	II	12	1	515 445,00	1 050,00			murowane z cegły	drewniany, papa	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	09.2010	09.2010	piece	NIE	NIE	07.2011					
11	CHELMINSKA 84	733,73	1880	II	12	2	770 416,50	1 050,00			murowane z cegły	drewniany, papa+dachówka	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	09.2010	09.2010	piece	NIE	NIE	07.2011					
12	CHELMINSKA 91	249,73	1890	II	8	0	262 216,50	1 050,00			murowane z cegły	drewniany, papa	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji	Nie	09.2010	09.2010	piece	NIE	NIE	07.2011					
13	CHELMINSKA 148	413,09	1842	II	6	0	433 744,50	1 050,00			murowane z cegły	drewniany, dachówka	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	09.2010	09.2010	piece	NIE	NIE	07.2011					
14	CHELMINSKA 150	489,84	1842	II	6	0	514 332,00	1 050,00			murowane z cegły	drewniany, dachówka	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	09.2010	09.2010	piece	NIE	NIE	07.2011					
15	CHELMINSKA 156/158	712,50	1942	II	10	0	748 125,00	1 050,00			murowane z cegły	drewniany, dachówka	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	09.2010	09.2010	piece	NIE	NIE	07.2011					
16	CHELMINSKA 168/170	712,59	1942	II	10	0	1 282 662,00	1 800,00			murowane z cegły	drewniany, dachówka	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	09.2010	09.2010	c. o.	NIE	NIE	07.2011					
17	CHELMINSKA 172/174	885,60	1957	II	16	0	1 594 080,00	1 800,00			murowane z cegły	drewniany, dachówka	28.03.2011	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	20.02.2011	20.02.2011	c. o.	NIE	NIE	07.2011		domofon			
18	CHELMONSKIEGO 5	247,12	1924	II	3	0	222 408,00	900,00			murowane z cegły	drewniany, dachówka	23.03.2011	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	03.03.2011	03.03.2011	piece	NIE	NIE	06.2011					
19	CZERWONODWORNA 7	564,22	1890	II	12	1	380 848,50	675,00			murowane z cegły	drewniany, papa	23.03.2011	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	09.03.2011	09.03.2011	piece	NIE	NIE	20.05.2011					
20	CZERWONODWORNA 7A	139,32	1890	II	6	0	94 041,00	675,00			murowane z cegły	drewniany, papa	23.03.2011	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	08.03.2011	08.03.2011	piece	NIE	NIE	20.05.2011					
21	CZERWONODWORNA 7B	42,52	1890	II	1	0	28 701,00	675,00			murowane z cegły	drewniany, papa	17.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	07.04.2007.	07.04.2007	piece	NIE	NIE	20.05.2011					
22	DROGA ŁAKOWA 14/14A	1 176,04	1900	II	19	1	793 827,00	675,00			murowane z cegły	drewniany, papa+dachówka	23.03.2011	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	27.02.2011	27.02.2011	piece	NIE	NIE	07.2011					
23	DROGA ŁAKOWA 28	179,92	1911	II	4	0	121 446,00	675,00			murowane z cegły	drewniany, dachówka	23.03.2011	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	25.02.2011	25.02.2011	piece	NIE	NIE	07.2011					
24	DROGA ŁAKOWA 102/104	364,84	1935	II	8	0	246 267,00	675,00			murowane z cegły	drewniany, papa	17.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	07.04.2007	07.04.2007	piece	NIE	NIE	07.2011					
25	HALLERA 26	669,73	1908	II	13	0	351 608,25	525,00			murowane z cegły	drewniany, dachówka	23.03.2011	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	09.03.2011	09.03.2011	piece	NIE	NIE	08.2011					
26	HALLERA 52A	366,63	1952	II	7	0	192 480,75	525,00	drewniane, obłożone płytami azbestow			drewniany, papa	17.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	07.04.2007	07.04.2007	piece	NIE	NIE	08.08.2011					
27	HALLERA 53A	371,33	1952	II	6	0	194 948,25	525,00	drewniane, obłożone płytami azbestow			drewniany, papa	17.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	12.04.2007	12.04.2007	piece	NIE	NIE	08.08.2011					
28	HALLERA 54A	375,41	1952	II	6	0	197 090,25	525,00	drewniane, obłożone płytami azbestow			drewniany, papa	17.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	07.04.2007	07.04.2007	piece	NIE	NIE	08.08.2011					
29	KALINKOWA 6	408,79	1905	II	7	1	367 911,00	900,00			murowane z cegły	drewniany, papa	23.03.2011	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	19.02.2011	19.02.2011	piece	NIE	NIE	16.05.2011					
30	KALINKOWA 6A	62,22	1905	II	1	0	55 998,00	900,00			murowane z cegły	drewniany, papa	23.03.2011	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	19.02.2011	19.02.2011	piece	NIE	NIE	16.05.2011					
31	KALINKOWA 8	273,77	1885	II	6	0	246 393,00	900,00			murowane z cegły	drewniany, papa	23.03.2011	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	18.02.2011	18.02.2011	piece	NIE	NIE	17.05.2011					
32	KALINKOWA 8A	63,96	1885	II	3	0	57 564,00	900,00			murowane z cegły	drewniany, papa	23.03.2011	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	18.02.2011	18.02.2011	piece	NIE	NIE	17.05.2011					
33	KALINKOWA 67	2 552,33	1853	II	58	0	3 828 495,00	1 500,00			murowane z cegły	drewniany, blachodachówka	04.07.2008	budynek nadaje się do eksploatacji	04.07.2008	04.07.2008	04.07.2008	etażowe, gazowe	NIE	NIE	12.04.2011					
34	KALINKOWA 80	287,67	1958	II	4	1	345 204,00	1 200,00			murowane z cegły	drewniany, dachówka	28.03.2011	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	21.02.2011	21.02.2011	c. o.	NIE	NIE	18.05.2011		domofon			
35	KALINKOWA 80LOK.UŻYTK.	67,80	1958	I	0	1	61 020,00	900,00			murowane z cegły	betonowy, papa	28.03.2011	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	22.02.2011	22.02.2011	c. o.	NIE	NIE	06.2011					
36	KASZUBSKA 1	275,46	1908	II	5	0	247 914,00	900,00			murowane z cegły	drewniany, dachówka	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	09.2010	09.2010	piece	NIE	NIE	09.2011					

37	KASZUBSKA 1LOK.UŻYTEK.	30,00	1810	II	0	1	9 000,00	300,00			murowane z cegły	drewniany, papa		budynek nadaje się do eksploatacji	NIE				piec	NIE	NIE	09.2011					
38	KĘPOWA 5	484,59	1953	II	16	0	254 409,75	525,00			murowane z cegły	drewniany, eternit	18.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	07.04.2007	07.04.2007		piece	NIE	NIE	07.2011					
39	KONARSKIEGO 11	364,18	1880	II	7	0	464 329,50	1 275,00			murowane z cegły	drewniany, papa	17.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	12.04.2007	12.04.2007		piece	NIE	NIE	08.2011					
40	KONARSKIEGO 11A	201,42	1880	II	6	0	256 810,50	1 275,00			murowane z cegły	drewniany, papa	17.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	12.04.2007	12.04.2007		piece	NIE	NIE	08.2011					
41	KONARSKIEGO 35A	423,04	1873	I	14	0	634 560,00	1 500,00			murowane z cegły	żelbetowy, papa	17.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji		12.04.2007	12.04.2007	12.04.2007	etażowe, gazowe	NIE	NIE	10.08.2011					
42	KONARSKIEGO 37A	408,83	1963	I	16	0	613 245,00	1 500,00			murowane z cegły	żelbetowy, papa	17.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji		12.04.2007	12.04.2007	12.04.2007	etażowe, gazowe	NIE	NIE	10.08.2011					
43	KONARSKIEGO 37B	431,04	1963	I	14	0	646 560,00	1 500,00			murowane z cegły	żelbetowy, papa	17.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji		12.04.2007	12.04.2007	12.04.2007	etażowe, gazowe	NIE	NIE	10.08.2011					
44	KASPROWICZA 47	116,70	1975	I	3	0	122 535,00	1 050,00			murowane z cegły	drewniany, eternit	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	09.2010	09.2010		piece	NIE	NIE	12.2010					
45	LASKOWICKA 4 A	212,58	1895	II	0	3	159 435,00	750,00			murowane z cegły	drewniany, papa	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	09.2010	09.2010		piece	NIE	NIE	06.2011					
46	LASKOWICKA 12	683,48	1898	II	14	1	615 132,00	900,00			murowane z cegły	drewniany, papa	06.06.2009	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	06.06.2009	06.06.2009		piece	NIE	NIE	09.06.2011					
47	POMORSKA 1	163,52	1910	II	4	0	134 904,00	825,00			murowane z cegły	drewniany, dachówka	25.09.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	10.05.2007	10.05.2007		piece	NIE	NIE	06.2011					
48	LIBELTA 6,6A	734,43	1943	II	10	0	605 904,75	825,00			murowane z cegły	drewniany, dachówka	18.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	16.04.2007	16.04.2007		piece	NIE	NIE	06.2011		domofon			
49	SMOLEŃSKIEGO 7 UDZIAŁ	436,41	1956	I	5	0	360 038,25	825,00			murowane z cegły	betonowy, papa												domofon			
50	NADGÓRNA 51	1 037,70	2008	I	21	0	3 457 097,55	3 331,50			murowane	Zelbet	brak przeglądu	dobry	nie	2 008,00	2 008,00		o.etażowe gazowe	nie	nie	8.10.2011	nie	domofon			
51	LIBELTA 12,12A	732,76	1943	II	12	0	604 527,00	825,00			murowane z cegły	drewniany, dachówka	18.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	16.04.2007	16.04.2007		piece	NIE	NIE	06.2011					
52	LIBELTA 13	344,73	1942	II	5	0	284 402,25	825,00			murowane z cegły	drewniany, dachówka	18.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	21.04.2007	21.04.2007		piece	NIE	NIE	06.2011					
53	LIBELTA 14,14A	720,27	1943	II	14	0	594 222,75	825,00			murowane z cegły	drewniany, dachówka	18.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	21.04.2007	21.04.2007		piece	NIE	NIE	06.2011		domofon			
54	PŁSUDSKIEGO 51 NIEMIESZK.	1 332,66	1980	II	0	4	2 160 908,19	1 621,50			murowane z cegły	dachówka na drewnie	10.10.2008r	stan techniczny dobry	nie	10.10.2008r	10.10.2008r		c.o. OPEC	nie	nie	07.10.2010					
55	LIPOWA 35	3 530,10	2009	I	88	0	10 350 000,00	2 856,00			murowane z cegły	żelbeton/papa	budynek 08.10	stan techniczny dobry	nie	30.09.2009	30.09.2009		c.o. etażowe	nie	nie	20.10.2011r		domofon			
56	LIBELTA 19	417,00	1942	II	5	0	344 025,00	825,00			murowane z cegły	drewniany, dachówka	18.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	25.04.2007	25.04.2007		piece	NIE	NIE	10.06.2011					
57	LOTNICZA 15	721,05	1935	II	16	0	540 787,50	750,00			murowane z cegły	drewniany, papa	17.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	26.04.2007	26.04.2007		piece	NIE	NIE	13.06.2011					
58	LOTNICZA 17	748,83	1935	II	18	0	561 622,50	750,00			murowane z cegły	drewniany, papa	17.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	26.04.2007	26.04.2007		piece	NIE	NIE	07.2011					
59	MATEJKI 2	259,77	1890	II	7	0	214 310,25	825,00			murowane z cegły	drewniany, papa	17.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	26.04.2007	26.04.2007		piece	NIE	NIE	15.06.2011					
60	MATEJKI 6	832,81	1890	II	16	0	687 068,25	825,00			murowane z cegły	drewniany, papa+dachówka	17.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	26.04.2007	26.04.2007		piece	NIE	NIE	15.06.2011					
61	MATEJKI 6A	54,24	1890	II	1	0	32 544,00	600,00			murowane z cegły	drewniany, papa	17.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	26.04.2007	26.04.2007		piece	NIE	NIE	06.2011					
62	MAZOWIECKA 22	106,50	1950	II	2	0	63 900,00	600,00			murowane z cegły	drewniany, eternit	25.09.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	26.04.2007	26.04.2007		piece	NIE	NIE	04.2011					
63	MAZURSKA 4	201,16	1919	II	4	0	165 957,00	825,00			murowane z cegły	drewniany, dachówka	25.09.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	26.04.2007	26.04.2007		piece	NIE	NIE	06.2011					
64	MAZURSKA 6	264,18	1915	II	6	0	217 948,50	825,00			murowane z cegły	drewniany, blachodachówka	25.09.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	26.04.2007	26.04.2007		etażowe, gazowe	NIE	NIE	06.2011					
65	MAZURSKA 8	542,14	1920	II	11	0	447 265,50	825,00			murowane z cegły	drewniany, papa+dachówka	25.09.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	30.04.2007	30.04.2007		piece	NIE	NIE	15.06.2011					
66	MAZURSKA 10	203,70	1916	II	4	0	168 052,50	825,00			murowane z cegły	drewniany, dachówka	25.09.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	30.04.2007	30.04.2007		piece	NIE	NIE	06.2011					
67	MAZURSKA 12	205,73	1916	II	4	0	169 727,25	825,00			murowane z cegły	drewniany, dachówka	25.09.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	30.04.2007	30.04.2007		piece	NIE	NIE	15.06.2011					
68	MAZURSKA 13	655,41	1958	II	16	0	540 713,25	825,00			murowane z cegły	drewniany, dachówka	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	09.2010	09.2010		piece	NIE	NIE	15.06.2011					
69	NARUTOWICZA 14,14A	266,52	1890	II	8	0	199 890,00	750,00			murowane z cegły	drewniany, papa	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	09.2010	09.2010		piece	NIE	NIE	20.07.2010					
70	NARUTOWICZA 14 LOK.UŻYTEK.	12,00	1916	II	0	1	7 200,00	600,00			murowane z cegły	drewniany, papa															
71	NARUTOWICZA 15	632,76	1890	II	13	1	474 570,00	750,00			murowane z cegły	drewniany, papa+dachówka	18.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	30.04.2007	30.04.2007		piece	NIE	NIE	20.07.2007					
72	NARUTOWICZA 15A	117,94	1904	II	4	0	88 455,00	750,00			murowane z cegły	drewniany, papa+dachówka	18.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	30.04.2007	30.04.2007		piece	NIE	NIE	20.07.2007					
73	NARUTOWICZA 15B	146,14	1904	II	5	0	109 605,00	750,00			murowane z cegły	drewniany, papa	18.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	30.04.2007	30.04.2007		piece	NIE	NIE	20.07.2007					
74	NARUTOWICZA 15C	459,98	1904	II	12	0	344 985,00	750,00			murowane z cegły	drewniany, papa+dachówka	18.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	30.04.2007	30.04.2007		piece	NIE	NIE	20.07.2007					
75	NARUTOWICZA 17	269,30	1897	II	6	1	201 975,00	750,00			murowane z cegły	drewniany, papa	18.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	30.04.2007	30.04.2007		piece	NIE	NIE	20.07.2007					
76	NARUTOWICZA 19	247,76	1899	II	5	0	185 820,00	750,00			murowane z cegły	drewniany, papa	18.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	30.04.2007	30.04.2007		piece	NIE	NIE	21.07.2011					
77	NARUTOWICZA 21	649,89	1895	II	9	0	487 417,50	750,00			murowane z cegły	drewniany, papa	18.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	05.05.2007	05.05.2007		piece	NIE	NIE	21.07.2011					
78	NARUTOWICZA 21A	137,99	1895	II	4	0	103 492,50	750,00			murowane z cegły	drewniany, papa	18.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	05.05.2007	05.05.2007		piece	NIE	NIE	21.07.2011					

79	NARUTOWICZA 23	599,71	1905	II	4	1	449 782,50	750,00			murowane z cegly	drewniany, papa	18.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	05.05.2007	05.05.2007	piece	NIE	NIE	21.07.2011					
80	NARUTOWICZA 25	602,12	1895	II	7	0	451 590,00	750,00			murowane z cegly	drewniany, papa	18.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	05.05.2007	05.05.2007	piece	NIE	NIE	25.07.2011					
81	NARUTOWICZA 25A	232,79	1895	II	6	0	174 592,50	750,00			murowane z cegly	drewniany, papa	18.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	05.05.2007	05.05.2007	piece	NIE	NIE	25.07.2011					
82	NARUTOWICZA 27	577,92	1900	II	9	0	433 440,00	750,00			murowane z cegly	drewniany, papa	18.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	05.05.2007	05.05.2007	piece	NIE	NIE	22.07.2011					
83	NARUTOWICZA 27A	243,89	1900	II	6	0	182 917,50	750,00			murowane z cegly	drewniany, papa	18.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	10.05.2007	10.05.2007	piece	NIE	NIE	22.07.2011					
84	NARUTOWICZA 27B	100,89	1900	II	2	1	75 667,50	750,00			murowane z cegly	drewniany, papa	18.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	10.05.2007	10.05.2007	piece	NIE	NIE	26.07.2011					
85	POCZTOWA 1 plac zabaw	0,00	1924	teren	0	0	0,00	675,00																		
86	POMORSKA 3	162,42	1910	II	4	0	109 633,50	675,00			murowane z cegly	drewniany, ondulina	25.09.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	10.05.2007	10.05.2007	piece	NIE	NIE	06.2011					
87	POMORSKA 5	186,76	1910	II	4	0	126 063,00	675,00			murowane z cegly	drewniany, eternit	25.09.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	10.05.2007	10.05.2007	piece	NIE	NIE	06.2011					
88	PRUSA 14	367,16	1943	II	8	0	247 833,00	675,00			murowane z cegly	drewniany, dachówka	18.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	13.05.2007	13.05.2007	piece	NIE	NIE	22.06.2011					
89	PRUSA 16	409,59	1943	II	6	0	276 473,25	675,00			murowane z cegly	drewniany, dachówka	18.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	13.05.2007	13.05.2007	piece	NIE	NIE	22.06.2011					
90	SPORTOWCOW 4	197,25	1910	II	4	0	207 112,50	1 050,00			murowane z cegly	drewniany, eternit	25.09.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	18.05.2007	18.05.2007	piece	NIE	NIE	06.2011					
91	SPORTOWCOW 8	165,48	1910	II	4	0	173 754,00	1 050,00			murowane z cegly	drewniany, blachodachówka	25.09.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	18.05.2007	18.05.2007	piece	NIE	NIE	06.2011					
92	SPORTOWCOW 14	215,45	1911	II	4	0	226 222,50	1 050,00			murowane z cegly	drewniany, dachówka	25.09.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	18.05.2007	18.05.2007	piece	NIE	NIE	27.06.2011					
93	SPORTOWCOW 20	212,77	1911	II	4	0	223 408,50	1 050,00			murowane z cegly	drewniany, dachówka	25.09.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	18.05.2007	18.05.2007	piece	NIE	NIE	06.2011					
94	SZOSA TORUŃSKA 76	216,93	1912	II	2	1	97 618,50	450,00			murowane z cegly	drewniany, papa	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	09.2010	09.2010	piece	NIE	NIE	06.2011					
95	SZOSA TORUŃSKA 76	69,39	1912	II	0	2	10 408,50	150,00			murowane z cegly	drewniany, papa	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	09.2010	09.2010	piece	NIE	NIE	28.06.2011					
96	SZOSA TORUŃSKA 76	147,48	1912	II	0	1	22 122,00	150,00			murowane z cegly	drewniany, papa	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	09.2010	09.2010	piece	NIE	NIE	28.06.2011					
97	SZOSA TORUŃSKA 78	185,22	1956	II	4	0	83 349,00	450,00			murowane z cegly	drewniany, papa	26.09.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	18.05.2007	18.05.2007	piece	NIE	NIE	28.06.2011					
98	TETMAJERA 1,1A	754,56	1945	II	9	1	565 920,00	750,00			murowane z cegly	drewniany, dachówka	18.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	05.06.2007	05.06.2007	piece	NIE	NIE	06.2011		domofon			
99	TETMAJERA 4	353,02	1942	II	5	0	264 765,00	750,00			murowane z cegly	drewniany, dachówka	18.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	05.06.2007	05.06.2007	piece	NIE	NIE	28.06.2011					
100	TETMAJERA 6	349,80	1945	II	5	0	262 350,00	750,00			murowane z cegly	drewniany, dachówka	18.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	05.06.2007	05.06.2007	piece	NIE	NIE	28.06.2011					
101	TETMAJERA 8	365,10	1945	II	6	0	273 825,00	750,00			murowane z cegly	drewniany, dachówka	18.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	05.06.2007	05.06.2007	piece	NIE	NIE	28.06.2011		domofon			
102	TYTONIOWA 2	435,26	1941	II	6	0	326 445,00	750,00			murowane z cegly	drewniany, dachówka	18.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	09.06.2007	09.06.2007	piece	NIE	NIE	29.06.2011					
103	WAWRZYNIAKA 15	78,40	1935	I	2	0	58 800,00	750,00			murowane z cegly	żelbetowy, papa	18.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	09.06.2007	09.06.2007	piece	NIE	NIE	09.2011					
104	WIŚLANA 7	645,03	1901	II	9	0	483 772,50	750,00			murowane z cegly	drewniany, papa	17.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	09.06.2007	09.06.2007	piece	NIE	NIE	28.07.2001					
105	WIŚLANA 7A	258,20	1900	II	5	0	193 650,00	750,00			murowane z cegly	drewniany, papa	17.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	09.06.2007	09.06.2007	piece	NIE	NIE	28.07.2011					
106	CHEŁMIŃSKA 40 BOM-1	92,90		II			83 610,00	900,00			murowane z cegly	drewniany, papa+dachówka	27.05.2011	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	30.05.2011	30.05.2011	piece	NIE	NIE	08.2011					GP6-3szt./ GP4-1szt./07.2011
107	RYNEK 15/16 BOM-2	74,90		I			67 410,00	900,00																		GP4-1szt./07.2011.
108	ŻEROMSKIEGO 5	413,81	1942	II	6	0	508 986,30	1 230,00			murowane z cegly	drewniany, dachówka	17.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	15.06.2007	15.06.2007	piece	NIE	NIE	09.2011					
109	ŻEROMSKIEGO 9	371,26	1942	II	6	0	456 649,80	1 230,00			murowane z cegly	drewniany, dachówka	17.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	15.06.2007	15.06.2007	piece, etażowe	NIE	NIE	09.2011		domofon			
110	MIŁOŚNA 12	124,94	1905	II	2	0	74 964,00	600,00			murowane z cegly	drewniany, papa	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	09.2010	09.2010	piece	NIE	NIE	08.2011					
111	PARKOWA 4	325,18	1963	II	8	0	292 662,00	900,00			murowane z cegly	drewniany, papa	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	09.2010	09.2010	piece	NIE	NIE	17.06.2011					
112	MAZURSKA 6A	612,18	1990	I	14	0	459 135,00	750,00			szkieletowe, blacha	stalowy, papa	18.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	26.04.2007	26.04.2007	26.04.2007	c. o.	NIE	NIE	15.06.2011					
113	SPORTOWCÓW 1-3	2 270,05	1980	II	5	7	2 383 552,50	1 050,00			żelbetowe, prefabrykowa	żelbetowy, papa	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	09.2010	09.2010	c. o.	NIE	NIE	06.2011					
114	CHEMIŃSKA 109	1 842,33	1908	II	42	0	3 316 194,00	1 800,00			murowane z cegly	drewniany, blachodachówka	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	09.2010	09.2010	c. o .	NIE	NIE	07.2011					
115	WARSZAWSKA 58	403,53	1975	I	8	0	363 177,00	900,00			murowane, gazbeton	żelbetowy, papa	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji	09.2010	09.2010	09.2010	piece	NIE	NIE	07.2011					
116	ZACISZNA- 2	2 547,40	1912	II	56	0	4 967 430,00	1 950,00			murowane z cegly	drewniany, blachodachówka	30.06.2008	budynek nadaje się do eksploatacji	30.06.2008	30.06.2008	30.06.2008	c. o .	NIE	NIE	22.12.2010		domofon			
117	SOBIESKIEGO 4 (TYLKO UDZIAŁ)	794,20	1985	I	14	0	476 520,00	600,00			zelbetowe ,prefabrykowa	żelbetowy, papa		budynek nadaje się do eksploatacji				c.o	NIE	NIE						
118	23 STYCZNIA 2A	294,93	1885	II	4	2	221 197,50	750,00			murowane	dachówka na drewnie	07.10.2008.	budynek nadaje się ę do eksploatacji, uszczelnić dach, osuszyć ściany i ocieplić , podnieść wys. balustrady	nie	07.10.2008.	07.10.2008	piece kaflowe	nie	nie	25.03.2011.					

119	23 STYCZNIA 4	663,62	1855	II	10	0	497 715,00	750,00			murowane	papa na drewnie	28.11.2007	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywna wymiana stolarki okiennej	nie	29.06.2007	29.06.2007	piece kaflowe	nie	nie	25.03.2011					
120	23 STYCZNIA 6	403,41	1890	II	13	0	302 557,50	750,00			murowane	papa na drewnie	28.11.2007	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywna wymiana stolarki okiennej	nie	29.06.2007	29.06.2007	piece kaflowe	nie	nie	23.03.2011					
121	23 STYCZNIA 12	517,42	1900	II	9	1	388 065,00	750,00			murowane	dachówka na drewnie	27.08.2011	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywna wymiana stolarki okiennej, remont balkonu, osuszenie ścian	nie	19.04.2011	19.04.2011	piece kaflowe	nie	nie	25.03.2011					
122	23 STYCZNIA 54E	646,47	1885	II	16	0	436 367,25	675,00			cegła pełna	papa na drewnie	11.08.10 r,	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji naprawa tynków elewacja	nie	03.09.10 instalacja nadaje się do	03.09.11 r.	piece	nie	nie	25.06.11 r.					
123	23 STYCZNIA 56 D-LOK.Uż	95,35	1895	II	0	1	71 512,50	750,00			cegła pełna	Papa na drewnie	brak	budynek wyłączony z eksploatacji	nie	brak	brak	nie sprawna - piece	nie	nie	ylączony z eksploatacji					
124	23 STYCZNIA 58	729,03	1956	I	15	0	656 127,00	900,00			murowane	papa na betonie	28.11.2007	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywna wymiana stolarki okiennej	nie	10.08.2007	10.08.2007	c.o.	nie	nie	25.03.2011			domofon		
125	CHEIMIŃSKA 1,1A	1 657,27	1900	II	25	3	1 242 952,50	750,00			murowane	papa i płyty cem-azbestowe na drewnie,	11.08.2011	budynek nadaje się do eksploatacji, wzmocnić spękane ściany i nadproża, sukcesywna wymiana stolarki okiennej, podwyższyć balustradę, osuszyć ściany,	nie	09.2010	09.2010	piece kaflowe	nie	nie	25.03.2011					
126	CHEIMIŃSKA 5	735,01	1900	II	12	1	551 257,50	750,00			murowane	papa na drewnie	22.09.2005	budynek nadaje się do eksploatacji, osuszyć ściany, uzupełnić tynki, sukcesywna wymiana stolarki okiennej	nie	25.06.2005	25.06.2005	piece kaflowe	nie	nie	25.03.2011					
127	CHEIMIŃSKA 5A,5B,5C	639,31	1900	II	15	0	479 482,50	750,00			murowane	papa na drewnie	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji, wzmocnić spękane i zarysowane ściany, sukcesywna wymiana stolarki okiennej, podwyższyć balustradę, naprawa dachu	nie	09.2010	09.2010	piece kaflowe	nie	nie	25.03.2011					
128	CHEIMIŃSKA 23	113,55	1870	II	5	0	17 032,50	150,00			murowane	papa na drewnie	10.06.2009	budynek nadaje się do eksploatacji, wzmocnić zarysowane ściany , osuszyć, podwyższyć balustradę, uzupełnić tynki	nie	10.06.2009	10.06.2009	piece kaflowe	nie	nie	25.03.2011					
129	DIUGA 5/7	435,52	1892	II	6	2	420 000,00	964,50			murowane	dachówka na drewnie	27.08.2011	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	29,05,2011,	29,05,2011,	piece kaflowe	nie	nie	25,03,2011	brak	domofon	brak	brak	brak
130	DIUGA 6	384,36	1890	II	7	1	345 924,00	900,00			murowane	dachówka i papa na drewnie	27,08,2011	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	17,05,2011,	17,05,2011,	piece kaflowe	nie	nie	25,03,2011,	brak	domofon	brak	brak	brak
131	DIUGA 14	356,15	1860	II	7	1	390 000,00	1 095,00			murowane	papa na drewnie	27,08,2011,	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	20,05,2011,	20,05,2011	piece kaflowe	nie	nie	25,03,2011,	brak	brak	brak	brak	brak
132	DIUGA 30	172,30	1851	II	5	0	155 070,00	900,00			murowane	dachówka na drewnie	27,08,2011,	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	20,05,2011,	20,05,2011,	pice kaflowe			25,03,2011,	brak	brak	brak	brak	brak
133	DIUGA 34	314,24	1908	II	8	0	282 816,00	900,00			murowane	papa na drewnie	27,08,2011,	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	27,05,2011	27,05,2011,	piece kaflowe	nie	nie	25,03,2011,	brak	brak	brak	brak	brak
134	DWORCOWA 39	273,95	1900	II	6	0	246 555,00	900,00			murowane	papa i dachówka na drewnie	27.08.2011	budynek nadaje się do eksploatacji, osuszyć i naprawić ściany, sukcesywna wymiana stolarki okiennej, wyremontować dach	nie	19.04.2011	19.04.2011	piece kaflowe	nie	nie	25.03.2011					
135	FOCHA 10,10A	566,73	1880	II	10	0	595 066,50	1 050,00			murowane	papa na drewnie	27.08.2011	budynek nadaje się do eksploatacji, osuszyć i naprawić ściany, sukcesywna wymiana stolarki okiennej, wyremontować dach	nie	29.06.2011	29.06.2011	piece kaflowe	nie	nie	25.03.2011					
136	FOCHA 20	1 137,43	1898	II	15	0	1 023 687,00	900,00			ściana cegła pełna	dach papa drewniany	27.08.11 r.	budynek nadaje do dalszej eksploatacji	nie	18.09.11 r.	18.09.11 r.	piece		nie	25.03.11 r.					
137	FOCHA 22-LOK.Uż	1 668,46	1957	II	0	15	250 269,00	150,00			ściana cegła pełna	Papa na drewnie	30.11.07 r.	budynek nadaje do dalszej eksploatacji	nie	30.11.07 r.	3o.06.11 r.	brak		nie	20.04.11 r.					
138	FOCHA 24	1 540,11	1895	II	26	0	1 270 590,75	825,00			ściana cegła pełna	dach papa +dachówka	27.08.11 r.	budynek nadaje do dalszej eksploatacji	nie	25.03.11 r.	25.03.11 r.	piece		nie	20.04.11 r.					
139	FOCHA 24A	717,56	1897	II	9	1	591 987,00	825,00			ściana cegła pełna	Papa na drewnie	27.08.11 r.	budynek nadaje do dalszej eksploatacji	nie	21.03.11 r.	21.03.11 r.	piece		nie	25.03.11 r.					
140	FOCHA 22	399,97	1898	II	5	2	329 975,25	825,00			ściana cegła pełna	dach papa +dachówka	30.11.07 r.	budynek nadaje do dalszej eksploatacji	nie	24.08.07 r.	21.03.11 r.	piece		nie	25.03.11 r.					
141	GROBŁOWA 13	978,16	1908	II	15	0	733 620,00	750,00			murowane	papa na drewnie	27,08,2011	budynek nadaje się do dalszej eksploatcji	nie	23,05,2011	23,05,2011,	piece kaflowe								
142	GROBŁOWA 13 A	709,62	1891	II	0	1	532 215,00	750,00						budynek sprzedany												
143	KLASZTORNA 5	150,06	1865	II	4	1	112 545,00	750,00			murowane	papa na drewnie	25.08.2011	budynek nadaje się do eksploatacji, naprawa gzymsu, sukcesywana wymiana stolarki okiennej,	nie	26.04.2011	26.04.2011	piece kaflowe	nie	nie	20.05.2011					
144	KOS.GDYŃSKICH 23A	76,35	1873	II	1	1	57 262,50	750,00			murowane	papa na drewnie	28,11,2007	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	24,082007.	24.08.2007	piece kaflowe	nie	nie	20.05.2011.	brak	brak	brak	brak	brak
145	KOS.GDYŃSKICH 7 , 7A	777,54	1890	II	13	0	583 155,00	750,00			murowane	papa na drewnie	11.08.2010	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	09.2010.	09.2010.	piece kaflowe	nie	nie	22.05.2011.	brak	brak	brak	brak	brak
146	MICKIEWICZA 19 B	178,19	1885	II	1	2	133 642,50	750,00			murowane	papa na drewnie	30.11.2007.	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	07.09.2007.	07.09.2007.	piece kaflowe	nie	nie	22.05.2011.	brak	brak	brak	brak	brak
147	KOS.GDYŃSKICH 23	773,44	1873	II	13	1	580 080,00	750,00			murowane	papa na drewnie	28.11.2007.	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	24.08.2007.	24.08.2007.	piece kaflowe	nie	nie	20.05.2011.	brak	brak	brak	brak	brak

148	KOS.GDYŃSKICH 29	741,33	1901	II	9	0	555 997,50	750,00			murowane	papa na drewnie	27.08.2011.	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	30.03.2011.	30.03.2011.	piece kaflowe	nie	nie	20.05.2011.	brak	domofon	brak	brak	brak
149	MICKIEWICZA 25 C-LOK.Uż	19,39	1890	II	0	1	8 725,50	450,00			murowane	papa na drewnie	28.11.2007	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	19.05.2011.	19.05.2011.	piece kaflowe	nie	nie	25.03.2011.	brak	brak	brak	brak	brak
150	MUROWA 43	43,05	1890	II	1	0	25 830,00	600,00			murowane	dachówka na drewnie	27.08.2011	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	19.05.2011.	19.05.2011.	piece kaflowe	nie	nie	25.03.2011.	brak	brak	brak	brak	brak
151	KOŚCIELNA 12	304,76	1885	II	7	1	228 570,00	750,00			murowane	papa na drewnie	27.10.2007.	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	27.08.2007.	27.08.2007.	piece kaflowe	nie	nie	20.05.2011.	brak	domofon	brak	brak	brak
152	KOŚCIELNA 26/STARA 9	415,87	1865	II	5	1	311 902,50	750,00			murowane	papa na drewnie	27.08.2011.	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	20.05.2011.	20.05.2011.	piece kaflowe	nie	nie	20.05.2011.	brak	brak	brak	brak	brak
153	KWIATOWA 13, 13A	471,71	1890	II	9	0	318 404,25	675,00			cegła pełna	Papa na drewnie	11.08.10 r.	budynek nadaje się do eksploatacji	nie	24.09.10 r.	24.09.10 r.	piece		nie	20.05.11 r.					
154	KWIATOWA 13B,13C,	206,73	1890	II	7	0	139 542,75	675,00			cegła pełna	drewno-dachówka	27.10.07 r.	budynek nadaje się do eksploatacji	nie	31.08.07 r.	31.08.07 r.	piece		nie	20.05.11 r.					
155	KWIATOWA 15	219,38	1865	II	6	0	131 628,00	600,00			cegła pełna	Papa na drewnie	27.10.07 r.	budynek nadaje się do eksploatacji	nie	04.09.07 r.	04.09.07 r.	piece		nie	25.05.11 r.					
156	KWIATOWA 15A	141,69	1865	II	5	0	85 014,00	600,00			cegła pełna	Papa na drewnie	27.10.07 r.	budynek nadaje się do eksploatacji	nie	04.09.07 r.	04.09.07 r.	piece		nie	25.05.11 r.					
157	KWIATOWA 15B	194,04	1868	II	4	0	116 424,00	600,00			cegła pełna	Papa na drewnie	27.10.07 r.	budynek nadaje się do eksploatacji	nie	04.09.07 r.	04.09.07 r.	piece		nie	25.05.11 r.					
158	BATOREGO 16-18 (TYLKO UDZIAŁY)	484,97	0	I	8	0	800 200,50	1 650,00																		
159	DWORCOWA 37 (TYLKO UDZIAŁY)	288,35	0	II	5	0	302 767,50	1 050,00																		
160	KWIATOWA 23/25	428,15	1870	II	10	0	321 112,50	750,00			cegła pełna	Papa na drewnie	27.10.07 r.	budynek nadaje się do eksploatacji	nie	04.09.07 r.	04.09.07 r.	piece		nie	20.05.11 r.					
161	KWIATOWA 25A	339,35	1870	II	9	0	254 512,50	750,00			cegła pełna	Papa na drewnie	27.10.07 r.	budynek nadaje się do eksploatacji	nie	04.09.07 r.	04.09.07 r.	piece		nie	20.05.11 r.					
162	KWIATOWA 29	424,28	1895	II	8	0	318 210,00	750,00			cegła pełna	Papa na drewnie	27.08.11r.	budynek nadaje się do eksploatacji	nie	17.03.11r.	17.03.11r.	piece		nie	20.05.11 r.					
163	DIUGA 14 / MUROWA 51	40,83	1860	II	3	0	12 249,00	300,00			murowane	papa na drewnie	27.08.2011.	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	20.05.2011.	20.05.2011.	piece kaflowe	nie	nie	20.05.2011.	brak	brak	brak	brak	brak
164	MARCINKOWSKIEGO 3	110,27	1870	II	1	1	90 972,75	825,00			murowane	papa na drewnie	27.08.2011	budynek nadaje się do eksploatacji, osuszyć ściany, sukcesywna wymiana stolarki okiennej	nie	15.04.2011	15.04.2011	piece kaflowe	nie	nie						
165	MARCINKOWSKIEGO 5	741,79	1905	II	17	0	611 976,75	825,00			murowane	papa i dachówka na drewnie	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji, wzmocnienie zarysowanych ścian, podwyższyć balustradę, wyremontować dach, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną,	nie	09.2010	09.2010	piece kaflowe	nie	nie	25.05.2010					
166	MARCINKOWSKIEGO 7	894,30	1885	II	14	0	737 797,50	825,00			murowane	papa i dachówka na drewnie	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną, podwyższyć balustradę, wyremontować dach,	nie	09.2010	09.2010	piece kaflowe	nie	nie	20.05.2011					
167	MARCINKOWSKIEGO 17	227,72	1875	II	6	0	187 869,00	825,00			murowane	dachówka na drewnie	27.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji, naprawa ścian zewnętrznych i opaski, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną	nie	04.09.2007	04.09.2007	piece kaflowe	nie	nie	20.05.2011					
168	MICKIEWICZA3/MUROWA 24/26	525,78	1890	II	9	2	433 768,50	825,00			murowane	papa na drewnie	28.11.2007	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	04.09.2007.	04.09.2007.	piece kaflowe		nie	20.05.2011.	brak	domofon	brak	brak	brak
169	MICKIEWICZA 16,16A	938,44	1889	II	16	3	774 213,00	825,00			murowane	papa na drewnie	27.08.2011	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	05.04.2011.	05.04.2007.	piece kaflowe	nie	nie	20.05.2011.	brak	domofon	brak	brak	brak
170	MICKIEWICZA 16B	33,39	1889	II	1	0	27 546,75	825,00			murowane	papa na drewnie	27.08.2012	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	05.04.2011.	05.04.2007.	c.o.-węglowe	nie		20.05.2011.	brak	brak	brak	brak	brak
171	MICKIEWICZA 18	679,76	1905	II	6	3	560 802,00	825,00			murowane	papa na drewnie	30.11.2007	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	04.09.2007	04.09.2007	piece kaflowe	nie	nie	20.05.2011.	brak	brak	brak	brak	brak
172	MICKIEWICZA 18A	112,15	1905	II	2	1	92 523,75	825,00			murowane	papa na drewnie	30.11.2008	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	04.09.2008	04.09.2008	piece kaflowe		nie	20.05.2011	brak	domofon	brak	brak	brak
173	MICKIEWICZA 18B	442,06	1905	II	6	1	364 699,50	825,00			murowane	papa na drewnie	30.11.2007.	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji, zlecić opracowanie ekspertyzy	nie	04.09.2009	04.09.2009	piece kaflowe	nie	nie	20.05.2011.	brak	brak	brak	brak	brak
174	MICKIEWICZA 18C	853,33	1905	II	16	0	703 997,25	825,00			murowane	papa na drewnie	30.11.2007.	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji poddać obserwacji zarysowania ścian	nie	07.09.2007.	07.09.2007	piece kaflowe	nie	nie	20.05.2011.	brak	brak	brak	brak	brak
175	MICKIEWICZA 18D	550,49	1905	II	7	5	454 154,25	825,00			murowane	papa na drewnie	30.11.2007.	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji poddać obserwacji zarysowanie ścian	nie	07.09.2007.	07.09.2008	piece kaflowe	nie	nie	20.05.2011.	brak	brak	brak	brak	brak
176	MICKIEWICZA 19,19 A	832,19	1885	II	11	3	686 556,75	825,00			murowane	papa i blachodachówka na drewnie	11.08.2010	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	09.2010.	09.2010.	piece kaflowe	nie	nie	20.05.2011.	brak	domofon	brak	brak	brak
177	MICKIEWICZA 20	537,71	1899	II	6	2	443 610,75	825,00			murowane	papa na drewnie	11.08.2011	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	09.2010.	09.2010.	piece kaflowe	nie	nie	20.05.2011.	brak	domofon	brak	brak	brak
178	MICKIEWICZA 25,25A	573,39	1890	II	12	3	473 046,75	825,00			murowane	papa na drewnie	28.11.2007.	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	04.09.2007.	04.09.2007.	piece kaflowe	nie	nie	20.05.2011.	brak	domofon	brak	brak	brak
179	MICKIEWICZA 25B	92,81	1890	II	2	0	76 568,25	825,00			murowane	papa na drewnie	28.11.2007.	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji remont budynku 2011.	nie	11.09.2007.	11.09.2007.	piece kaflowe	nie	nie	20.05.2011.	brak	brak	brak	brak	brak
180	MONIUSZKI 3	98,07	1910	II	1	1	73 552,50	750,00			z cegły pełnej	drewniany papa	26.11.07 r.	budynek nadaje się do eksploatacji	nie	14.09.07 r.	14.09.07 r.	piece		nie	25.07.11 r.					
181	MONIUSZKI 5,5A	925,71	1910	II	15	0	624 854,25	675,00			z cegły pełnej	drewniany papa	27.08.11 r.	budynek nadaje się do eksploatacji zalecenia -naprawa pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi	nie	07.04.11 r.	07.04.11 r.	piece		nie	25.07.11 r.					

182	MONIUSZKI 5B	165,00	1910	II	3	1	111 375,00	675,00			z cegły pełnej	drewniany papa	27.08.11 r.	budynek nadaje się do eksploatacji zalecenia -naprawa pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi	nie	07.04.11 r.	07.04.11 r.	piece		nie	07.08.11 r					
183	MONIUSZKI 6A,6B	1 312,53	1890	II	19	0	984 397,50	750,00			z cegły pełnej	drewniany papa	27.08.11 r.	budynek nadaje się do eksploatacji zalecenia -naprawa pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi	nie	07.04.11 r.	07.04.11 r.	piece			07.08.11 r					
184	MUROWA 14	66,34	1890	II	2	0	39 804,00	600,00			murowane	papa na drewnie	27.08.2011	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	13.05.2011	13.05.2011	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011		domofon			
185	MUROWA 16	261,85	1890	II	6	0	196 387,50	750,00			murowane	papa na drewnie	27.08.2011.	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji pęknięcia ścian poddać obserwacji	nie	22.06.2011.	22.06.2011.	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011.	brak	domofon	brak	brak	brak
186	MUROWA 28	77,64	1870	II	2	0	46 584,00	600,00			murowane	papa na drewnie	27.08.2011.	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji pęknięcia ścian poddać obserwacji	nie	16.042011.	16.04.2011.	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011.	brak	brak	brak	brak	brak
187	PAŃSKA 2/REJA 1	341,68	1890	II	6	1	345 000,00	1 009,50			murowane	papa na drewnie	28.11.2007	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną	nie	14.09.2007	14.09.2007	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011					
188	PAŃSKA 4	290,46	1894	II	5	1	217 845,00	750,00			murowane	papa na drewnie	25.08.2011	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną	nie	20.04.2011	20.04.2011	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011					
189	PAŃSKA 8	247,37	1894	II	6	0	185 527,50	750,00			murowane	papa na drewnie	27.08.2011	budynek nadaje się do eksploatacji, osuszyć ściany, wyremontować konstrukcję dachu, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną	nie	06.04.2011	06.04.2011	pieca kaflowe	nie	nie	25.07.2011					
190	PAŃSKA 23	339,86	1880	II	7	0	254 895,00	750,00			murowane	papa i dachówka na drewnie	27.08.2011	budynek nadaje się do eksploatacji, osuszyć ściany, wyremontować konstrukcję dachu, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną	nie	17.04.2011	17.04.2011	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011			domofon		
191	POPRZECZNA 6/PAŃSKA 13	532,39	1895	II	6	2	399 292,50	750,00			murowane	papa na drewnie	28.11.2007	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną	nie	14.09.2007	14.09.2007	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011			domofon		
192	POPRZECZNA 8	336,55	1895	II	6	0	252 412,50	750,00			murowane	papa na drewnie	28.11.2007	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną	nie	14.09.2007	14.09.2007	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011			domofon		
193	RAPACKIEGO 26	1 145,22	1905	II	18	0	944 806,50	825,00			z cegły pełnej	drewniany papa	27.08.11 r.	budynek nadaje się do eksploatacji zalecenia -naprawa pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi	nie	06.06.22 r.	06.06.22 r.	piece		nie	07.08.11 r.					
194	RAPACKIEGO 28	909,06	1910	II	15	2	749 974,50	825,00			z cegły pełnej	drewniany papa	27.08.11 r.	budynek nadaje się do eksploatacji zalecenia -naprawa pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi poprawa tynków elewacji z naprawą nadproży	nie	13.05.11 r.	13.05.11 r.	piece		nie	25.08.11 r.					
195	RAPACKIEGO 48	566,91	1890	II	11	0	510 219,00	900,00			z cegły pełnej	drewniany papa	27.10.11 r.	budynek nadaje się do eksploatacji zalecenia -naprawa pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi	nie	14.09.11 r.	14.09.11 r.	piece		nie	25.07.11 r.					
196	RAPACKIEGO 64	752,04	1900	II	12	0	676 836,00	900,00			z cegły pełnej	drewniany papa	27.10.11 r.	budynek nadaje się do eksploatacji zalecenia -naprawa pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi	nie	14.09.11 r.	14.09.11 r.	piece		nie	25.07.11 r.					
197	RAPACKIEGO 68/70	328,93	1905	II	5	0	246 697,50	750,00			z cegły pełnej	drewno dachówka	27.10.11 r.	budynek nadaje się do eksploatacji zalecenia -naprawa pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi	nie	14.09.11 r.	14.09.11 r.	piece		nie	25.07.11 r.					
198	WARSZAWSKA 58- GARAŻE			II			11 317,49				murowane z cegły	żelbetowy, papa	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji	NIE	09.2010	09.2010		NIE	NIE						
199	RYBACKA 4	304,47	1840	II	5	1	274 023,00	900,00			murowane	papa na drewnie	27.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okinną, uzupełnić tynki	nie	18.09.2007	18.09.2007	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011			domofon		
200	RYBACKA 5,5A,5B	1 231,57	1900	II	30	0	1 108 413,00	900,00			murowane	papa na drewnie	27.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okinną, uzupełnić tynki	nie	8.09.2007	18.09.2007	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011					

201	RYBACKA 6,6A	898,86	1908	II	19	0	808 974,00	900,00			murowane	dachówka na drewnie	27.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną , wyremontować dach	nie	18.09.2007	18.09.2007	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011					
202	RYBACKA 7	407,31	1908	II	8	0	366 579,00	900,00			murowane	papa i dachówka na drewnie	27.08.2011	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienna	nie	14.05.2011	14.05.2011	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011					
203	LIPOWA 37A-GARAŻE			I			66 536,47																			
204	RYBACKA 11	285,80	1902	II	3	0	257 220,00	900,00			murowane	papa na drewnie	27.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienna	nie	18.09.2007	18.09.2007	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011					
205	RYBACKA 13	537,18	1905	II	7	0	483 462,00	900,00			murowane	papa na drewnie	27.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienna, remont klatki schodowej	nie	21.09.2007	21.09.2009	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011					
206	RYBACKA 41 A	46,85	1885	II	1	0	42 165,00	900,00			murowane	papa na drewnie	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną, wyremontować dach,	nie	09.2010	09.2010	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011					
207	RYBACKA 27 C,D	462,11	1955	II	12	0	415 899,00	900,00			murowane	papa na drewnie	27.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną	nie	21.09.2007	21.09.2007	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011					
208	RYNEK 10	207,53	1954	I	5	0	186 777,00	900,00			murowane	dachówka na drewnie	28.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	nie	21.09.2007	21.09.2007	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011					
209	RYNEK 15 / MUROWA 33	286,79	1850	II	4	2	215 092,50	750,00			murowane	papa na drewnie	27.08.2011	budynek nadaje się do eksploatacji, wyremontować dach z konstrukcją, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną	nie	17.04.2011	17.04.2011	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011			domofon		
210	RYNEK 16	346,58	1850	II	3	3	259 935,00	750,00			murowane	dachówka na drewnie	27.08.2011	budynek nadaje się do eksploatacji, wyremontować dach z konstrukcją, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną	nie	12.05.2011	12.05.2011	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011			domofon		
211	KWIATOWA 29 A	48,63	1895	II	1	0	14 589,00	300,00			cegła pełna	drewno papa	27.08.11 r.	budynek nadaje się do eksploatacji naprawa tynków elewacja	17.03.11 r	17.03.11 r				20.05.11 r.						
212	SIENKIEWICZA 7	401,97	1880	II	6	2	331 625,25	825,00			murowane	papa na drewnie	27.08.2011.	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	27.05.2011.	27.05.2011.	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011.	brak	brak	brak	brak	brak
213	SIKORSKIEGO 10	260,16	1889	II	6	0	214 632,00	825,00			murowane	dachówka na drewnie	26.11.2007	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	25.09.2007	25.09.2007	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011					
214	SIKORSKIEGO 24	513,64	1851	II	9	1	423 753,00	825,00			murowane	dachówka na drewnie	27.08.2011.	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	20.05.2011.	20.05.2011.	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011.	brak	brak	brak	brak	brak
215	SIKORSKIEGO 25	367,61	1870	II	7	0	303 278,25	825,00			murowane	dachówka na drewnie	27.08.2011.	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie		20.05.2011.	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011.	brak	brak	brak	brak	brak
216	SIKORSKIEGO 26/28	511,11	1902	II	11	0	383 332,50	750,00			murowane	dachówka na drewnie	27.08.2011.	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	25.05.2011.	25.05.2011.	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011.	brak	brak	brak	brak	brak
217	SKŁODOWSKIEJ 14	419,73	1871	II	8	0	283 317,75	675,00			murowane	papa na drewnie	27.08.2011.	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	11.04.2011.	11.04.2011.	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011.	brak	brak	brak	brak	brak
218	SPICHRZOWA 30	84,21	1894	II	3	0	69 473,25	825,00			murowane	dachówka na drewnie	28.11.2007	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną	nie	25.09.2007	25.09.2007	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011					
219	SPICHRZOWA 34	147,26	1894	II	3	0	121 489,50	825,00			murowane	papa na drewnie	28.11.2007	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną	nie	25.09.2007	25.09.2007	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011					
220	SPICHRZOWA 21/23	577,30	1870	II	12	1	476 272,50	825,00			murowane	papa na drewnie	27.08.2011	budynek nadaje się do eksploatacji, naprawić ściany zewnętrzne, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną, wyremontować dach	nie	25.04.2011	25.04.2011	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011					
221	SPICHRZOWA 29	241,86	1901	II	7	0	199 534,50	825,00			murowane	papa i dachówka na drewnie	28.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną	nie	25.09.2007	25.09.2007	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011			domofon		

222	SPICHRZOWA 31	157,13	1910	II	3	0	129 632,25	825,00			murowane	papa i dachówka na drewnie	28.11.2007	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną	nie	25.09.2007	25.09.2007	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011					
223	SPICHRZOWA 55	211,87	1951	II	3	0	174 792,75	825,00			murowane	papa i dachówka na drewnie	28.11.2007	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną	nie	25.09.2007	25.09.2007	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011					
224	SPICHRZOWA 57	268,17	1901	II	5	0	221 240,25	825,00			murowane	papa na drewnie	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji, podwyższyć balustradę, naprawić ściany zewnętrzne	nie	09.2010	09.2010	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011					
225	STARA 22	472,35	1845	II	7	1	389 688,75	825,00			murowane	papa na drewnie	27.08.2011	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną, wykonać renowację	nie	14.05.2011	14.05.2011	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011					
226	STARORYNKOWA12/14	499,35	1880	II	5	2	973 732,50	1 950,00			murowane	papa na drewnie	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji, podwyższyć balustradę, naprawić ściany zewnętrzne	nie	09.2010	09.2010	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011			domofon		
227	STARORYNKOWA 16	332,67	1890	II	5	1	399 204,00	1 200,00			murowane	papa na drewnie	28.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną	nie	25.09.2007	25.09.2007	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011			domofon		
228	STASZICA 4/DWORCOWA 3	1 055,75	1900	II	11	2	1 266 900,00	1 200,00			cegła pełna	drewno dachówka papa	27.08.11 r.	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	06.04..11 r.	06.04..11 r.	piece			25.07.11 r.					
229	STASZICA 5,5A	1 644,01	1900	II	25	0	1 233 007,50	750,00			cegła pełna	drewno dachówka papa	27.08.11 r.	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	14.05.11 r.	14.05.11 r.	piece			27.07.11 r.					
230	STASZICA 7	731,76	1900	II	13	0	548 820,00	750,00			cegła pełna	drewno papa	27.08.11 r.	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	19.04.11 r.	19.04.11 r.	piece			27.07.11 r.					
231	SZEWSKA 12	174,30	1895	II	3	0	143 797,50	825,00			murowane	papa na drewnie	27.08.2011	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną	nie	25.04.2011	25.04.2011	piece kaflowe	nie	nie	24.09.2011			domofon		
232	SZEWSKA 19	193,62	1880	II	5	1	159 736,50	825,00			murowane	dachówka na drewnie	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną, naprawa ścian zewnętrznych, podwyższyć balustradę	nie	09.2010	09.2010	piece kaflowe	nie	nie	24.09.2011			domofon		
233	SZEWSKA 21	154,70	1880	II	5	0	127 627,50	825,00			murowane	dachówka na drewnie	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną, naprawa ścian zewnętrznych, podwyższyć balustradę	mie	09.2010	09.2010	piece kaflowe	nie	nie	24.09.2011			domofon		
234	SZKOLNA 1,1A	580,19	1880	II	13	1	478 656,75	825,00			murowane	papa na drewnie	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną, naprawa ścian zewnętrznych, podwyższyć balustradę	nie	09.2010	09.2010	piece kaflowe	nie	nie	24.09.2011					
235	SZPITALNA 2	696,80	1880	II	11	0	574 860,00	825,00			murowane	papa na drewnie	27.08.2011	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną, naprawić gzyms	nie	14.05.2011	14.05.2011	piece kaflowe	nie	nie	24.09.2011					
236	SIKORSKIEGO 13 / 17	229,47	1855	II	5	0	172 102,50	750,00			murowane	dachówka na drewnie	26.11.2007	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną	nie	25.09.2007	25.09.2007	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011					
237	TORUŃSKA 12	1 495,77	1870	II	19	3	1 234 010,25	825,00			cegła pełna	drewno dachówka papa	27.08.11 r.	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	10.04.11 r.	10.04.11 r.	piece			17.07.10 r.					
238	TORUŃSKA 13	503,63	1870	II	6	3	415 494,75	825,00			cegła pełna	drewno papa	26.11.07 r..	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	28.09.11r.	28.09.11r.	piece			17.11.10 r.					
239	TORUŃSKA 15	340,71	1870	II	6	1	281 085,75	825,00			cegła pełna	drewno płyty eternit	26.11.07 r..	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	28.09.11r.	28.09.11r.	piece			24.09.11 r.					
240	TORUŃSKA 21	342,08	1900	II	8	0	256 560,00	750,00			cegła pełna	drewno papa	26.11.07 r..	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	28.09.11r.	28.09.11r.	piece			24.09.11 r.					
241	TORUŃSKA 15A/KWIATOWA1	557,80	1970	II	0	1	292 845,00	525,00			cegła pełna	drewno papa	26.11.07 r..	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	28.09.11r.	28.09.11r.	brak			24.09.11 r.					
242	TORUŃSKA 25/27	697,49	1900	II	0	10	575 429,25	825,00			cegła pełna	drewno papa	26.11.07 r..	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	28.09.11r.	28.09.11r.	brak			24.09.11 r.					

243	TORUŃSKA 33	864,60	1961	II	14	2	713 295,00	825,00			murowane	papa na drewnie	26.11.2007	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną	nie	31.09.2007	31.09.2007	piece kaflowe	nie	nie	24.09.2011					
244	TORUŃSKA 33 C	467,53	1870	II	9	0	420 777,00	900,00			murowane	dachówka na drewnie	26.11.2007	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną	nie	31.09.2007	31.09.2007	piece kaflowe	nie	nie	24.09.2011					
245	TORUŃSKA34/MARCINKOWSKI	770,06	1870	II	13	1	462 036,00	600,00			murowane	papa na drewnie	26.11.2007	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną	nie	31.09.2007	31.09.2007	piece kaflowe	nie	nie	24.09.2011					
246	TORUŃSKA 38	412,76	1900	II	4	2	309 570,00	750,00			murowane	papa na drewnie	27.08.2011	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okiennąnaprawa gzymsu	nie	16.06.2011	16.06.2011	piece kaflowe	nie	nie	24.09.2011					
247	WIELIZOWA 1/DIUGA 2	575,49	1932	II	3	1	431 617,50	750,00			murowane	papa na drewnie	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji	nie	09.2010	09.2010	piece kaflowe	nie	nie	24.09.2011			domofon		
248	WIODKA 3	740,33	1900	II	13	0	555 247,50	750,00			murowane	papa na drewnie	27.08.2011	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną, naprawić ściany	nie	14.06.2011	14.06.2011	piece kaflowe	nie	nie	24.09.2011					
249	SKIODOWSKIEJ 14A	311,99	1871	II	0	4	233 992,50	750,00			murowane	papa na drewnie	11.08.2010.	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji remont kapitalny dachu	nie	09.2010.	09.2010.	brak	nie	nie	25.07.2011.	brak	brak	brak	brak	brak
250	WYBICKIEGO 17	884,07	1880	II	14	2	663 052,50	750,00			murowane	papa na drewnie	27.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji	nie	04.10.2007	04.10.2007	piece kaflowe	nie	nie	24.09.2011					
251	ZAMKOWA 7B	117,44	1850	II	3	0	70 464,00	600,00			murowany	papa na drewnie		budynek wyłączony z użytkowania	nie											
252	ZAMKOWA 11	129,08	1880	II	3	0	77 448,00	600,00			murowany	papa na drewnie	27.08.2011	budynek nadaje się do eksploatacji , wykonać osuszenie i naprawę ścian,dachusukcesywnie wymienić stolarkę okienną	nie	13.05.2011	13.05.2011	piece kaflowe	nie	nie	24.09.2011					
253	23 STYCZNIA 40 PASAŻ HANDL	784,16	2006	I	0	131	2 744 560,00	3 500,00			ściany płyty polowęgłanowe	dach płyty polowęgłanowe	30.05.09 r.	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	30.05.09 r.	30.05.09 r.	brak			24.09.11 r.	obiekt monitorowany		jedna osoba	GP4-2szt./GP2-2szt./07.2011	
254	DWORCOWA 35	138,71	1915	II	0	1	62 419,50	450,00																		
255	RAPACKIEGO 37/59 NIEMIESZK.	748,55	1910	II	0	1	336 847,50	450,00			ściany drewniane	dach drewno papa	27.10.07 r.	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	14.09.07 r.	14.09.07 r.	piece			25.07.11 r.					
256	SIKORSKIEGO 18 A	252,00	1897	II	4	0	189 000,00	750,00			murowane	papa na drewnie	27.08.2011.	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	06.05.2011.	06.05.2011.	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011.	brak	brak	brak	brak	brak
257	MICKIEWICZA 20 A	99,74	1899	II	2	0	89 766,00	900,00			murowane		27.08.2011.	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	14.05.2011.	14.05.2011	piece kaflowe	nie	nie	20.05.2011.	brak	brak	brak	brak	brak
258	MICKIEWICZA 20 B	77,91	1899	II	2	0	70 119,00	900,00			murowane	papa na drewnie	28.11.2007.	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	07.09.2007.	07.09.2007.	piece kaflowe	nie	nie	20.05.2011.	brak	brak	brak	brak	brak
259	MICKIEWICZA 20 C	25,19	1899	II	0	0	22 671,00	900,00				budynek garażowy														
260	MICKIEWICZA 23- SIEDZIBA	848,37		II			1 272 555,00	1 500,00			murowane	papa na drewnie	28.11.2007.	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	08.12.2007	08.12.2007.	co.	nie	tak	20.05.2011.		alarm			GP6-5szt./GP4-1szt./07.2011
261	KWIATOWA 13 D	85,14	1890	II	2	0	63 855,00	750,00			cegła pełna	dach drewno papa	27.10.07 r.	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	04.09.07.11 r.	04.09.07.11 r.	piece			25.05.11 r.					
262	TORUŃSKA 33A	137,63	1870	II	4	0	103 222,50	750,00			murowane	papa na drewnie	26.11.2007	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną	nie	31.09.2007	31.09.2007	piece kaflowe	nie	nie	24.09.2011					
263	KOS.GDYŃSKICH 39/41	175,05	1910	II	3	0	144 416,25	825,00			murowane	ondulina na drewnie	27.08.2011.	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	11.03.2011.	11.03.2011.	piece kaflowe	nie	nie	20.05.2011.	brak	domofon	brak	brak	brak
264	KOS.GDYŃSKICH 43/45	171,12	1910	II	3	0	141 174,00	825,00			murowane	dachówka na drewnie	27.08.2011.	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	11.03.2011.	11.03.2011.	piece kaflowe	nie	nie	20.05.2011.	brak	domofon	brak	brak	brak

265	TORUŃSKA 33 B	118,22	1961	II	3	0	88 665,00	750,00			murowane	papa na drewnie	26.11.2007	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną	nie	31.09.2007	31.09.2007	piece kaflowe	nie	nie	24.09.2011					
266	TORUŃSKA 21 NIEMIESZK.	101,00	1900	II	0	1	45 450,00	450,00			ściany pełne	drewno papa	lokal użytkowy	brak	brak	brak					brak					
267	TORUŃSKA 21 B	144,79	1900	II	1	1	65 155,50	450,00			ściany pełne	drewno papa	całkowicie wyłączony z eksploatacji	brak	brak	brak					brak					
268	KOS.GDYŃSKICH 7B	208,55	1890	II	5	0	93 847,50	450,00			murowane	papa na drewnie	11.08.2010.	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji spekane nadproża okienne	nie	09.2010.	09.2010.	piece kaflowe	nie	nie	20.05.2011.	brak	brak domofon	brak	brak	brak
269	KOS.GDYŃSKICH 29 B	41,62	1901	II	1	0	34 336,50	825,00			murowane	papa na drewnie	27.08.2011.	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie				nie	nie		brak		brak	brak	brak
270	KOS.GDYŃSKICH 29 A	315,24	1901	II	6	0	189 144,00	600,00			murowane	papa na drewnie	27.08.2011.	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	30.03.2011.	30.03.2011.	piece kaflowe	nie	nie	20.05.2011.	brak		domofon	brak	brak
271	MARCINKOWSKIEGO 5 A	291,51	1905	II	6	1	174 906,00	600,00			murowane	papa na drewnie	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną	nie	09.2010	09.2010	piece kaflowe	nie	nie	20.05.2011					
272	MARCINKOWSKIEGO 7 A	326,45	1880	II	7	0	244 837,50	750,00			murowane	papa na drewnie	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną, naprawić spekane nadproża, podwyższyć balustradę	nie	09.2010	09.2010	piece kaflowe	nie	nie	20.05.2011					
273	RYBACKA 41 B	496,39	1885	II	11	1	223 375,50	450,00			murowane	papa i dachówka na drewnie	11.08.2010	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną, podwyższyć balustradę,	nie	09.2010	09.2010	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011					
274	RYBACKA 41 C	133,91	1885	II	5	0	60 259,50	450,00			murowane	papa na drewnie	27.10.2007	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną, naprawa cokołu	nie	21.09.2007	21.09.2007	piece kaflowe	nie	nie	25.07.2011					
275	TORUŃSKA 38A NIEMIESZK.	115,62	1890	II	0	1	86 715,00	750,00			murowane	papa na drewnie	27.08.2011	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną, naprawa ścian zewnętrznych i kominów	nie	14.06.2011	14.06.2011	bez ogrzewania	nie	nie	24.09.2011					
276	WIODKA 3 A	255,30	1900	II	6	0	191 475,00	750,00			murowany	papa na drewnie	27.08.2011	budynek nadaje się do eksploatacji, sukcesywnie wymienić stolarkę okienną, naprawa ścian zewnętrznych	nie	16.06.2011	16.06.2011	piece kaflowe	nie	nie	24.09.2011					
277	ARMII KRAJOWEJ 16	1 017,90	1910	II	17	0	916 110,00	900,00			murowane z cegły	papa+dachówka na drewnie	10.09.2008r	budynek nadaje się do eksploatacji,naprawa dachu papowego	10.09.2008r	10.09.2008r	10.09.2008r	piece kaflowe	nie	nie	08.10.2011r					
278	ARMII KRAJOWEJ 32	378,20	1890	II	6	0	312 015,00	825,00			murowane z cegły	papa na drewnie	29.12.2006r	budynek nadaje się do eksploatacji,remont balkonów	nie	02.09.2006r	02.09.2006r	piece kaflowe	nie	nie	08.10.2011r					
279	DĄBROWSKIEGO 8	286,88	1932	II	3	1	236 676,00	825,00			murowany z cegły	papa na drewnie	03.09.2008r	budynek nadaje się do eksploatacji, wzmocnienie nadproży	nie	03.09.2008r	03.09.2008r	piece kaflowe	nie	nie	18.10.2010r					
280	FORTECZNA 2/4	232,47	1913	II	5	0	191 787,75	825,00			murowane z cegły	papa na drewnie	14.05.2007r	budynek nadaje się do eksploatacji, wymiana okien i drzwi	nie	10.03.2007r	10.03.2007r	piece kaflowe	nie	nie	06.06.2011r					
281	FORTECZNA 8A	379,92	1902	II	8	0	313 434,00	825,00			murowane z cegły	papa na drewnie	18.08.2010r	budynek nadaje się do eksploatacji,	nie	28.05.2010r	28.05.2010r	piece kaflowe	nie	nie	06.06.2011r					
282	FORTECZNA 12A	651,07	1900	II	10	1	537 132,75	825,00			murowane z cegły	papa na drewnie	18.08.2010r	budynek nadaje się do eksploatacji,	nie	31.05.2010r	31.05.2010r	piece kaflowe	nie	nie	06.06.2011r					
283	FORTECZNA 15	535,52	1904	II	8	1	441 804,00	825,00			murowane z cegły	papa na drewnie	04.09.2008r	budynek nadaje się do eksploatacji, remont dachu papowego	nie	04.09.2008r	04.09.2008r	piece kaflowe	nie	nie	06.06.2011r					
284	FORTECZNA 16	616,80	1890	II	10	0	508 860,00	825,00			murowane z cegły	papa na drewnie	14.05.2007r	budynek nadaje się do eksploatacji,	nie	10.03.2007r	10.03.2007r	piece kaflowe	nie	nie	06.06.2011r					
285	FORTECZNA 18A	198,41	1887	II	3	0	163 688,25	825,00			murowane z cegły	papa na drewnie	14.05.2007r	budynek nadaje się do eksploatacji, wymiana okien	nie	10.03.2007r	10.03.2007r	piece kaflowe	nie	nie	06.06.2011r					
286	FORTECZNA 20	525,93	1881	II	7	0	433 892,25	825,00			murowane z cegły	papa na drewnie	13.09.2011r	budynek nadaje się do eksploatacji	nie	02.08.2011r	02.08.2011r	piece kaflowe	nie	nie	06.06.2011r					
287	FORTECZNA 20A	393,11	1881	II	8	0	324 315,75	825,00			murowane z cegły	papa na drewnie	30.09.2011r	budynek nadaje się do eksploatacji	nie	19.08.2011r	19.08.2011r	piece kaflowe	nie	nie	06.06.2011r					
288	FORTECZNA 22	485,47	1900	II	8	0	400 512,75	825,00			murowane z cegły	papa na drewnie	13.09.2011r	budynek nadaje się do eksploatacji	nie	03.08.2011r	03.08.2011r	piece kaflowe	nie	nie	06.06.2011r					

289	FORTECZNA 24	497,41	1890	II	12	0	410 363,25	825,00			murowane z cegly	papa na drewnie	13.09.2011r	budynek nadaje się do eksploatacji, remont dachu	nie	04.08.2011r	04.08.2011r	piece kaflowe	nie	nie	06.06.2011r					
290	FORTECZNA 26	246,06	1872	II	4	0	202 999,50	825,00			murowane z cegly	papa na drewnie	14.05.2007r	budynek nadaje się do eksploatacji	nie	10.03.2007r	10.03.2007r	piece kaflowe	nie	nie	06.06.2011r					
291	FORTECZNA 28/GRUNWA2,4,6	1 167,57	1894	II	25	1	963 245,25	825,00			murowane z cegly	papa, ondulina na drewnie	12.09.2008r	budynek nadaje się do eksploatacji,naprawa dachu papowego	nie	12.09.2008r	12.09.2008r	piece kaflowe	nie	nie	06.06.2011r					
292	GŁOWACKIEGO 6	175,01	1964	II	7	0	144 383,25	825,00			murowane cegla	Zelbet,papa	07.05.2007	średni	nie	13.03.2007	13.03.2007	piece kaflowe	nie	nie	06.06.2011	nie	nie	nie		
293	GŁOWACKIEGO 6A	169,50	1964	II	8	0	139 837,50	825,00			murowane cegla	Żelbet,papa	07.05.2007	średni	nie	25.04.2009	25.04.2009	piece kaflowe	nie	nie	06.06.2011	nie	nie	nie		
294	GRANICZNA 27	69,99	1918	II	1	0	41 994,00	600,00																		
295	GRUNWALDZKA 21,21A	545,26	1986	I	16	0	449 839,50	825,00			murowane z cegly	żelbet/papa	18.12.2006r	budynek nadaje się do eksploatacji, wymiana drzwi do kl. Schodowej	nie	07.09.2006r	07.09.2006r	piece kaflowe	nie	nie	06.06.2011r					
296	JAGIELŁY 1/3	673,09	1888	II	11	0	555 299,25	825,00			murowane z cegly	papa na drewnie	18.12.2006r	budynek nadaje się do eksploatacji	nie	07.09.2006r	07.09.2006r	piece kaflowe	nie	nie	06.06.20011r					
297	JAGIELŁY 5	67,45	1880	II	2	0	55 646,25	825,00			murowane z cegly	papa na drewnie	20.09.2008r	budynek nadaje się do eksploatacji, wymiana rur spustowych,malowanie klatki	nie	20.09.2008r	20.09.2008r	piece kaflowe	nie	nie	06.06.2011r					
298	JAGIELŁY 5A	159,24	1952	II	4	0	131 373,00	825,00			murowane z cegly	papa na drewnie	14.05.2007r	budynek nadaje się do eksploatacji	nie	13.03.2007r	13.03.2007r	piece kaflowe	nie	nie	06.06.2011r					
299	KARABINIERÓW 2F	684,56	1880	II	14	0	667 446,00	975,00			murowane cegla	drewno dachowka	12.07.2010	remont klatek	nie	07.06.2010	07.06.2010	piece kaflowe	nie	nie	06.06.2011	nie	nie	nie		
300	KARABINIERÓW 6	1 532,79	1890	II	31	0	1 494 470,25	975,00			murowane cegla	papa na deskach	28.07.2011	remont klatek	29.06.2011	29.06.2011	29.06.2011	piece kaflowe	nie	nie	30.08.2011	nie	nie	nie		
301	KARABINIERÓW 6A	779,01	1890	II	17	0	759 534,75	975,00			murowane cegla	drewno, dachowka	28.07.2011	pokrycie dachu,remont klatek	9.07.2011	9.07.2011	9.07.2011	piece kaflowe	nie	nie	06.06.2011	nie	nie	nie		
302	KARABINIERÓW 6B	348,65	1959	II	7	0	339 933,75	975,00			murowane , cegla	dachowka , drewno	14.05.2007	malowanie klatek	nie	13.03.2007	13.03.2007	piece kaflowe	nie	nie	06.06.2011	nie	nie	nie		
303	KILIŃSKIEGO 12	937,66	1912	II	10	0	843 894,00	900,00			murowane z cegly	papa na drewnie	20.12.2006r	budynek nadaje się do eksploatacji	nie	15.09.2006r	15.09.2006r	piece kaflowe	nie	nie	06.06.2011r		domofon			
304	KOŚCIUSZKI 6,6A	1 197,40	1910	II	18	2	987 855,00	825,00			murowane cegla	dachowka ,papa na deskach	6.09.2008	stanśredni,remont baklkonow	nie	6.09.2008	6.09.2008	piece kaflowe	nie	nie	06.06.2011	nie	nie	nie		
305	KOŚCIUSZKI 7	709,64	1900	II	10	0	585 453,00	825,00			murowane z cegly	dachowka , papa na deskach	8.12.2010	stan dobry, remont dachu	nie	9.06.2010	9.06.2010	piece kaflowe	nie	nie	06.06.2011	nie	bramofon	nie		
306	KOŚCIUSZKI 15,WąSKA 18	910,95	1901	II	16	1	751 533,75	825,00			murowane z cegly	papa na deskach	8.12.2010	stan średni renowacja elewacji	nie	8.06.2010	8.06.2010	piece kaflowe	nie	nie	06.06.2011	nie	nie	nie		
307	KOŚCIUSZKI 17	685,13	1901	II	12	1	565 232,25	825,00			murowane z cegly	papa na deskach	8.12.2010	stan średni remont balkonow	nie	11.06.2010	11.06.2010	piece kaflowe	nie	nie	06.06.2011	nie	nie	nie		
308	KOŚCIUSZKI 30 NIEMIESZK.	58,89	1970	II	0	1	48 584,25	825,00			murowane z cegly	papa na deskach	10.10.2008	stan średni remont dachu	nie	10.10.2008	10.10.2008	brak	nie	nie	06.06.2011	nie	nie	nie		
309	KOŚCIUSZKI 32,PUJASK.15	951,17	1910	II	15	1	784 715,25	825,00			murowane z cegly	pap , dachowka na deskach	6.09.2011	n średni remodt schodow zewnętrzny	nie	12.08.2011	12.08.2011	piece kaflowe	nie	nie	06.06.2011	nie	domofon	nie		
310	KOŚCIUSZKI 42	936,10	1910	II	17	0	772 282,50	825,00			murowane z cegly	papa , dachowka na deskach	14.05.2007	stan średni remont dachu	nie	16.03.2007	16.03.2007	piece kaflowe	nie	nie	06.06.2011	nie	domofon	nie		
311	KOŚCIU 48/ FORT. 9, 9A	1 376,14	1908	II	22	1	1 135 315,50	825,00			murowane z cegly	papa na deskach	18.06.2010	stan średni remont balkonowe	nie	19.06.2010	19.06.2010	piece kaflowe	nie	nie	06.06.2011	nie	nie	nie		
312	KOŚCIUSZKI 56,56A	586,15	1900	II	13	0	483 573,75	825,00			murowane z cegly	papa na drewnie	01.09.2011r	budynek nadaje się do eksploatacji,klamrowanie ściany, wykonanie tynku na części elewacji	nie	19.08.2011r	19.08.2011r	piece kaflowe	nie	nie	06.06.2011r					
313	LEGIONÓW 1, 1B	525,46	1910	II	10	2	394 095,00	750,00			murowane z cegly	papa na deskach	20.12.2010	stan średni remont klatki schodowej	nie	12.06.2010	12.06.2010	piece kaflowe	nie	nie	30.08.2011	nie	nie	nie		
314	LEGIONÓW 5,PUJASKIEGO 1	1 295,52	1890	II	15	3	971 640,00	750,00			murowane z cegly	papa na deskach	20.12.2006	stan średni remont balkonow	nie	25.09.2006	25.09.2006	piece kaflowe	nie	nie	30.08.2011	nie	domofon	nie		
315	LEGIONÓW 11	548,51	1810	II	11	0	411 382,50	750,00			murowane z cegly	drewno , eternit	20.12.2006	stan średni b/u	nie	30.09.2006	30.09.2006	piece kaflowe	nie	nie	08.10.2011	nie	nie	nie		
316	LEGIONÓW 17A,B,C	1 087,36	1909	II	17	2	815 520,00	750,00			murowany z cegly	papa , dachoewka na deskach	22.11.2010	stan średni remont dachu	nie	17.06.2010	17.06.2010	piece kaflowe	nie	nie	06.06.2011	nie	domofon	nie		
317	LEGIONÓW 30A	132,94	1906	II	3	0	99 705,00	750,00			murowane z cegly	papa na drewnie	09.10.2008r	ek nadaje się do eksploatacji, remont	nie	09.10.2008r	09.10.2008r	piece kaflowe	nie	nie	30.08.2011r					
318	LEGIONÓW 74/84 WILLA	230,05	1952	II	5	0	241 552,50	1 050,00			murowany z cegly	drewno , dachowka	14.05.2007	stan dobry	20.03.2007	20.03.2007	20.03.2007	c.o. Opec	nie	nie	25.02.2011	nie	domofon	ogrodzenie		
319	LIPOWA 42	387,97	1972	I	8	0	378 270,75	975,00			żelbet OWT	Zelbet , papa	29.10.2006	stan średni , docieplenie	nie	11.10.2006	11.10.2006	c.o.Opec	nie	nie	25.02.2011	nie	domofony	nie		
320	LIPOWA 48	143,59	1880	II	4	0	140 000,25	975,00			murowane z cegly	drewno ,papa azbest	29.10.2006	stan średni	nie	11.10.2006	11.10.2006	piece kaflowe	nie	nie	25.02.2011	nie	nie	nie		
321	NADGÓRNA 8	543,57	1920	II	11	1	407 677,50	750,00			murowane z cegly	papa,dachowka na deskach	29.12.2006	stan średni, rem.dachu	nie	11.10.2006	11.10.2006	piece kaflowe	nie	nie	06.05.2011	nie	nie	nie		
322	NADGÓRNA 11,11A	1 020,21	1909	II	25	0	765 157,50	750,00			murowane z cegly	papa,dachowka na deskach	4.11.2010	stan średni,rem.dachu	nie	24.05.2010	24.05.2010	piece kaflowe	nie	nie	07.10.2011	nie	nie	nie		
323	NADGÓRNA 13,13A	573,66	1903	II	13	0	430 245,00	750,00			murowane z cegly	papa na deskach	7.06.2007	stan średni, renow.elewacji	nie	22.03.2007	22.03.2007	piece kaflowe	nie	nie	06.05.2011	nie	nie	nie		
324	NADGÓRNA 15/17	869,97	1910	II	17	0	652 477,50	750,00			murowane z cegly	papa,dachowka na deskach	4.11.2010	stan średni, renow.elewacji	nie	25.05.2010	25.052010	piece kaflowe	nie	nie	06.05.2011	nie	domofon	nie		
325	NADGÓRNA 18	421,68	1897	II	8	0	316 260,00	750,00			murowane z cegly	papa na deskach	7.06.2007	stan średni, remont balkonów	nie	2.03.2007	2.03.2007	piece kaflowe	nie	nie	06.05.2011	nie	domofon	nie		
326	NADGÓRNA 21,21B	404,25	1896	II	9	0	303 187,50	750,00			murowane z cegly	papa na deskach	29.12.2006	stan sredni, remont dachu	nie	14.10.2006	14.10.2006	piece kaflowe	nie	nie	16.05.02011	nie	nie	nie		
327	NADGÓRNA 23	519,39	1896	II	12	0	389 542,50	750,00			murowane z cegly	papa na deskach	27.09.2008	stan sredni, remont dachu	nie	27.09.2008	27.09.2008	piece kaflowe	nie	nie	6.05.2011	nie	nie	nie		

328	NADG6RNA 27	208,65	1993	II	5	0	156 487,50	750,00			murowane z cegly	papa na deskach	23.09.2008	stan sredni, b/u	nie	23.09.2008	23.09.2008	piece kaflowe	nie	nie	6.05.2011	mie	nie	nie		
329	NADG6RNA 31	595,49	1910	II	11	0	446 617,50	750,00			murowane z cegly	drewno , blachodachowka	7.05.2007	stan średni, dociepl.ścian szczyt,	nie	22.03.2007	22.03.2007	piece kaflowe	nie	nie	6.05.2011	nie	nie	nie		
330	NADG6RNA 40	428,40	1884	II	10	0	321 300,00	750,00			murowane z cegly	papa na deskach	29.12.2006	stan średni b/u	nie	14.10.2006	14.10.2006	piece kaflowe	nie	nie	6.05.2011	nie	nie	nie		
331	NADG6RNA 57,57A	1 064,72	1912	II	19	0	798 540,00	750,00			murowane z cegly	papa na deskach	29.12.2006	stan średni remont dachu	nie	14.10.2006	14.10.2006	piece kaflowe	nie	nie	6.05.2011	nie	nie	nie		
332	NADG6RNA 59/61	50,60	1914	II	0	1	37 950,00	750,00			murowane z cegly	papa na deskach	10.10.2008	stan dobry b/u	nie	10.10.2008	10.10.2008	brak	nie	nie	8.10.2011	nie	ogrodzenie	nie		
333	NADG6RNA 60,60a	899,86	1890	II	12	0	674 895,00	750,00			murowane z cegly	papa , dachowka na deskach	29.12.2006	stan dobry b/u	nie	18.10.2006	18.10.2006	piece kaflowe	nie	nie	6.05.2011	nie	nie	nie		
334	NADG6RNA 63	531,82	1890	II	8	0	398 865,00	750,00			murowane z cegly	papa na deskach	7.05.2007	stan średni remont dachu	nie	26.03.2007	26.03.2007	piece kaflowe	nie	nie	6.05.2011	nie	nie	nie		
335	PADEREWSKIEGO 12	339,90	1890	II	8	0	229 432,50	675,00			murowane z cegly	żelbet, papa	20.12.2006	dobry	nie	31.10.2006	31.10.2006	piece kaflowe	nie	nie	08.10.2011	nie	nie	nie		
336	PADEREWSKIEGO 30	224,15	1910	II	4	1	151 301,25	675,00			murowany cegla	drewniany , papa	21.12.2006	średni , naprawa tynku cokołu	nie	21.10.2006	21.10.2006	piece kaflowe	nie	nie	06.05.2011	nie	domofon	nie		
337	PADEREWSKIEGO 32	218,98	1924	II	4	0	147 811,50	675,00			murowany z cegly	drewniany , deskoawnaie papa	21.12.2006	dobry	nie	21.10.2006	21.10.2006	piece kaflowe	nie	nie	06.05.2011	nie	nie	nie		
338	PADEREWSKIEGO 72	255,27	1880	II	7	0	172 307,25	675,00			murowane cegla	deska, papa,eternit	21.12.2006	średni ,	nie	21.10.2006	21.10.2006	piece kaflowe	nie	nie	06.05.2011	nie	nie	nie		
339	PIISUDSKIEGO 66	178,43	1932	II	2	0	133 822,50	750,00			murowane z cegly	papa na drewnie	07.05.2007r	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji	nie	23.03.2007r	23.03.2007r	c.o, etażowe	nie	nie	18.10.2010r		domofon			
340	PIISUDSKIEGO 78	351,84	1933	II	6	0	263 880,00	750,00			murowane z cegly	papa na drewnie	07.05.2007r	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji,remont balkonów	nie	25.03.2007r	25.03.2007r	piece kaflowe	nie	nie	08.10.2011r		domofon			
341	PONIATOWSKIEGO 6	637,12	1900	II	13	0	621 192,00	975,00			murowany z cegly	drewno, papa	07.05.2007	tynk cokołu	nie	25.03.2007	25.03.2007	piece kaflowe	nie	nie	06.05.2011	nie	nie	nie		
342	PONIATOWSKIEGO 10	647,50	1900	II	14	0	631 312,50	975,00			murowany z cegly	drewno , papa	22.11.2010	osuszenie ścian piwnic , elewacja	nie	05.06.2010	06.05.2010	piece kaflowe	nie	nie	06.05.2011	nie	nie	nie		
343	PUIASKIEGO 13,13B,13C	822,75	1897	II	16	0	678 768,75	825,00			murowane z cegly	papa , dachowka na deskach	10.09.2008	stan średni renowacja elewacji	nie	10.09.2008	10.09.2008	piece kaflowe	nie	nie	25.02.2011	nie	nie	nie		
344	PUIASKIEGO 17,17A,17B	907,74	1909	II	16	1	748 885,50	825,00			murowane z cegly	papa na deskach	21.12.2006	stan średni b/u	nie	21.10.2006	21.10.2006	piece kaflowe	nie	nie	25.02.2011	nie	nie	nie		
345	PUIASKIEGO 18,18A	504,36	1900	II	15	1	416 097,00	825,00			murowane z cegly	papa na deskach	21.12.2006	stan średni b/u	nie	28.10.2006	28.10.2006	piece kaflowe	nie	nie	7.06.2011	nie	nie	nie		
346	PUIASKIEGO 28	159,92	1880	II	4	0	119 940,00	750,00			murowane z cegly	papa na deskach	30.09.2008	stan średni b/u	nie	30.09.2008	30.09.2008	piece kaflowe	nie	nie	25.02.2011	nie	nie	nie		
347	SŁOWACKIEGO 6	862,31	1912	II	12	0	646 732,50	750,00			murowane z cegly	papa,dachówka,eternit na drewn	14.05.2007r	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji,docieplenie szczytów, naprawa dachu	nie	28.03.2007r	28.03.2008r	c.o. Opec	nie	nie	08.10.2011r		domofon			
348	SŁOWACKIEGO 23	736,42	1855	II	15	0	552 315,00	750,00			murowane z cegly	papa na drewnie	14.05.2007r	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji, wymiana okien	nie	31.03.2007r	31.03.2007r	piece kaflowe	nie	nie	08.10.2011r					
349	SŁOWACKIEGO 25	307,79	1855	II	5	0	230 842,50	750,00			murowane z cegly	papa na drewnie	03.10.2008r	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji,wymiana pokrycia dachu	nie	03.10.2008r	03.10.2008r	piece kaflowe	nie	nie	08.10.2011r					
350	TYSIĄCŁECIA 71	255,57	1935	II	6	0	191 677,50	750,00			murowane z cegly	papa na drewnie	07.05.2007r	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji,wymiana drzwi do kl. Schodowej, remont klatki	nie	31.03.2007r	31.03.2007r	piece kaflowe	nie	nie	08.10.2011r					
351	TYSIĄCŁECIA 79	247,62	1951	II	6	0	185 715,00	750,00			murowane z cegly	papa na drewnie	07.05.2007r	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji,remont kl, schodowej	nie	31.03.2007r	31.03.2007r	piece kaflowe	nie	nie	08.10.2011r					
352	TYSIĄCŁECIA 97	255,15	1926	II	5	0	191 362,50	750,00			murowane z cegly	dachówka na drewnie	07.05.2007r	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji, wzmocnienie krokwi	nie	31.03.2007r	31.03.2007r	piece kaflowe	nie	nie	08.10.2011r					
353	WĄSKA 19B	425,67	1870	II	14	0	351 177,75	825,00			murowane z cegly	papa na deskach	20.12.2010	stan średni remont dachu	nie	28.05.2010	28.05.2010	piece kaflowe	nie	nie	6.05.2011	nie	nie	nie		
354	WĄSKA 24	331,75	1880	II	8	0	248 812,50	750,00			murowane z cegly	papa na deskach	20.12.2010	stan średni remont dachu	nie	29.05.2010	29.05.2010	piece kaflowe	nie	nie	6.05.2011	nie	nie	nie		
355	LEGIONÓW 49	610,25	1995	II	12	0	640 762,50	1 050,00			murowane z cegly	drewno, papa	14.05.2007	wymiana okien	nie	25.05.2007	25.05.2007	c.o.OPEC	nie	nie	30.08.2011	nie	domofon	nie		
356	PADEREWSKIEGO 61	60,23	1920	II	1	0	45 172,50	750,00			murowane cegla	drewno , papa	06.05.2007	wymiana stolarki	nie	28.03.2007	28.03.2007	piece kaflowe	nie	nie	06.05.2011	nie	nie	nie		
357	PADEREWSKIEGO 225	486,21	1969	II	11	0	364 657,50	750,00			murowane cegla	drewno papa	07.05.2007	wymiana stolarki	28.03.2007	28.03.2007	28/03.2007	piece kaflowe	nie	nie	06.05.2011	nie	nie	nie		
358	KRUSZELNICKIEGO 1-DREWPL	776,13	1961	II	0	2	232 839,00	300,00			murowane cegla	żelbet, papa	14.05.2007	dobry	nie	16.03.2007	16.03.2007	brak	nie	nie	30.08.2011	nie	nie	nie		
359	LEGIONÓW 74/84-LOK. UŻYTK	48,80	1930	I	0	1	73 200,00	1 500,00			murowane , cegla	drewno,papa	11.10.2008	stan średni remont dachu	nie	11.10.2008	11.10.2008	c.o.OPEC	nie	nie	25.02.2011	nie	ogrodzenie	nie		
360	PADEREWSKIEGO 2/PONIAT12	1 189,11	1905	II	18	3	891 832,50	750,00			murowane cegla	drewno , papa i dachowka	21.12.2006	średni	nie	28.10.2006	28.10.2006	piece kaflowe	nie	nie	06.05.2011	nie	domofony	nie		
361	DĄBROWSKIEGO 11/13-L. UZ	896,38	1960	I	0	12	672 285,00	750,00			murowane z cegly	żelbeton/papa	04.10.2011r	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji,remont dachu	nie	04.10.2008r	04.10.2008r	c.o. etażowe	nie	nie	08.10.2011r					
362	DĄBROWSKIEGO 15-BIURA	178,20	1960	I	0	3	534 600,00	3 000,00			murowane z cegly	żelbeton/papa	08.10.2008r	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji, remont dachu	nie	08.10.2008r	08.10.2008r	c.o. OPEC	nie	nie	06.05.2011r					
363	PIŁSUDSKIEGO 64	275,89	1930	II	3	0	206 917,50	750,00			murowane z cegly	papa na drewnie	10.06.2009r	budynek nadaje się do dalszej eksploatacji, remont dachu	nie	10.06.2009r	10.06.2009r	piece kaflowe	nie	nie	06.05.2011r		domofon			

			Składka łącznie:		
--	--	--	---------------------	--	--

**** prosimy o podanie liczebności ochrony na każdej zmianie, czy ochrona ma bezpośrednie połączenie z PSP, czy ochrona dysponuje kluczami do wszystkich budynków.